

令和4年度 通学路の交通安全対策要望箇所一覧

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容	対応機関	対応写真
1	太田小	太田市浜町の神明木公園付近～浜町22-11(プランタン)付近の道路	朝の時間帯は、交通量が多く危険である。	○交差点南西部に歩車分離標を2本設置。 ◇横断歩道の塗り直し上申中。	○道路保全課 ◇太田警察署	○対応済み 現場写真あり ◇対応中
2	太田小	太田市立西中学校南東角の横断歩道	横断歩道の線が消えている。	○横断歩道の引き直し完了。	○太田警察署	○対応済み
3	太田小	太田市本町19-24(サンフォルム前)	一時停止無視をする自動車が多いため危険。 朝の旗当番がいる時はまだ良いが、日中はたいへん危険である。(児童の下校時)	○一時停止の塗り替え完了。 ○交通取り締まりの強化。	○太田警察署 ○太田警察署	○対応済み ○対応済み
4	太田小	太田市本町25-33(新田パン)前のあいさつ通り	一方通行だが、逆走する自動車が多発している。 登下校中にも発生しているため、非常に危険である。	○一方通行の塗り直し完了。 ○交通取り締まりの強化。	○太田警察署 ○太田警察署	○対応済み ○対応済み
5	沢野小	国道354号『福沢町北』および『細谷町』交差点	左記2つの交差点は、本校児童の多数が横断する交差点である。共に「右折」表示がなく、直進横断する児童が横断をせかされるなど危険である。	○学校での交通安全指導を依頼。	○教育委員会	○対応済み
6	鳥之郷小	鳥之郷小学校西側、キッチンまんぶく前のゆるい左曲がりの道路。(鶴生田町 三枚橋駅北東)	・歩道はあるが、ガードレールがない。見通しの悪い道路で朝夕の交通量が多いので、危険である。カーブの先に児童が渡る信号がすぐにあるので危険。	○カーブの南側にある標識に「学童注意」の看板を1枚設置。 ○「学童注意」の路面標示を新設。	○交通対策課 ○道路保全課	○対応済み 現場写真あり ○対応済み 現場写真あり
7	休泊小	休泊小学校・中学校の南を東西に走る生活道路(龍舞町2100番台)国道122号線と主要地方道前橋・館林線との間を平行している道路。	住宅街の道幅が狭い生活道路であるが、朝晩の通勤時間帯には交通量が多い。幹線道路への抜け道として使用するドライバーも多く、30km制限区域ではあるが遵守されていない。 小学生の登下校、中学生の自転車での登下校路であるが、ガードレールや路肩がなく、信号機もない。	○歩車分離標を設置すると交通に支障が出るため、ハンプ(凸部)を3箇所新設。	○道路保全課	○対応済み 現場写真あり
8	休泊小	国道122号線から賀茂神社脇を南下し、主要地方道前橋・館林線に至る生活道路(龍舞町3800番台～2000番台)を南北に走る道路。	道幅が狭いため、歩道部分が確保されていない。朝晩の通勤時間帯には交通量が多い。幹線道路への抜け道として使用するドライバーも多く、30km制限区域ではあるが遵守されていない。 賀茂神社脇でカーブしており見通しが悪い上、速度を落とさずに進行してくる車は、路肩部分を使って対向車を避けている。 ガードレールやポールが部分的にしかなく、信号機もない。	◇要望箇所⑦で設置し効果確認したうえで、地元の承諾を得られれば対応可。	◇道路保全課	◇対応中、⑦で効果を確認
9	休泊小	休泊小から休泊中にかけての南側道路(龍舞町2117-3から竜舞公園にかけて)	抜け道として利用され、交通量が多い。通学時間帯に危険が伴う。	◇要望箇所⑦で設置し効果確認したうえで、地元の承諾を得られれば対応可。	◇道路保全課	◇対応中、⑦で効果を確認
10	強戸小	強戸小学校南東にあるアナハラ文具店横の十字路 住所:石橋町855番地付近	朝の時間帯は車の抜け道となっているためか、交通量が多い上に道路幅も狭く危険である。	○学校での交通安全指導を依頼。	○教育委員会	○対応済み
11	強戸小	神明宮から大鷲集会所東側までの南側道路住所:大鷲町96番地から122番地付近	抜け道で通る車がかかりスピードを出して走って行くため、危険である。	○大鷲町77付近の十字路のカーブミラーに「学童注意」の看板を設置。	○交通対策課	○対応済み 現場写真あり
12	強戸小	「強戸行政センター北」の信号を北上した1つめのY字路(菅塩町と北金井町に分かれる三叉路)住所:菅塩町788番地付近	南から来る車がY字路を左折するとき、ギリギリで曲がることがあるので、歩行している児童と接触する不安がある。	○学校での交通安全指導を依頼。	○教育委員会	○対応済み
13	宝泉小	太田西部環状線・市営宝泉住宅南の道が交差する交差点 沖野町66-3付近	道路が大きく交通量が多い。大きい道路(西部環状線)を渡る際の信号が短く危険である。	○学校での交通安全指導を依頼。	○教育委員会	○対応済み
14	毛里田小	只上町2区で、土地開発により倉庫や工場が作られたり、道路が拡張されたりした周辺①(東新町497番地付近)	交通量が多い上に、カーブで見通しが悪い。スピードを出して通行する車も多く、大変に危険である。	○学童注意の路面標示を新設。 ◇スクールゾーンの看板を設置。	○道路保全課 ◇道路保全課	○対応済み 現場写真あり ◇対応中
15	毛里田小	原宿住民センター前(原宿町3630番地付近)	既存の横断歩道の線が薄くなり、見えにくくなっている状態である。子供が渡るために待っていても、横断歩道に気付かないためか、止まらない車も多い。また、車の通りが激しく、横断歩道がカーブの途中にあるため危険である。	○横断歩道の引き直し上申中。	○太田警察署	○対応済み
16	毛里田小	只上町2区で、土地開発により倉庫や工場が作られたり、道路が拡張されたりした周辺②(東新町468番地付近)	通学路の東側が道路拡張(9m道路・2車線)になったため、スピードを出したまま通学路に進入してくる車が多い。また、通行台数が以前に比べ増えた。	○学校での交通安全指導を依頼。	○教育委員会	○対応済み
17	毛里田小	新島公園北側から東へ向かう道路(東新町517番地付近)	抜け道として利用する車が増え、交通量が多い。スピードを落とさずに通行する車もある。また、年々道路状態が悪くなっており、場所によっては雨に日に一面水たまりとなる。	○新島公園北から東へ向かう車と、東から北へ向かう車に対して「学童注意」の看板設置。 ○学童注意の路面標示を新設。	○交通対策課 ○道路保全課	○対応済み 現場写真あり ○対応済み 現場写真あり
18	毛里田小	毛里田小学校正門前(只上町970番地1付近)	路面状態が悪く、あちこちに段差や穴が見受けられる。また、雨が降った際には水が溜まってしまふ場所が多数ある。さらに、止まれや横断歩道の表示が薄くなって見えにくくなっている。子供をはじめ、来校者の通行も多いため、危険である。	○舗装の補修及び補修箇所の路面標示復旧。 ○止まれの路面標示、横断歩道の引き直し上申中。	○道路保全課 ○太田警察署	○対応済み 現場写真あり ○対応済み
19	毛里田小	中正建材資材置き場付近の道路(只上町1996番地付近)	県道39号線の抜け道として利用する車があり、そのスピードにも危機感を感じる。車道も細く見通しも悪いため危険な状況である。	○只上町1966付近のカーブミラーと、只上町1927-42付近のカーブミラーに「学童注意」の啓発看板設置。 ○学童注意の路面標示を新設。 ◇スクールゾーンの看板設置。	○交通対策課 ○道路保全課 ◇道路保全課	○対応済み 現場写真あり ○対応済み 現場写真あり ◇対応中
20	毛里田小	矢田堀町236番地付近の交差点(信号機なし)	通学のためこの交差点を横断する。抜け道として利用する車がスピードを出して走っており、歩道で止まってもなかなか止まってくれない現状がある。民家が角にあるため、車からの見通しは悪い。	○横断歩道、止まれの標示塗り直し上申中。 ◇外側線の復旧。	○太田警察署 ◇道路保全課	○対応中 ◇対応中

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容	対応機関	対応写真
21	中央小	一般道太田大泉線 県道313 小舞木町499番地付近 変形6差路	交通量が多い上に、コンビニができ、出入りの車も多い。また、抜け道となっているため、速度を出す車も多い。ガードレールが一部なく、歩道に乗り上げて左折する車もある。	○歩車分離標の設置。 ○外側線の復旧。	○太田土木事務所	○対応済み 現場写真あり
22	中央小	飯田町1090番付近の一方通行道路	一方通行だが、逆走する車が結構ある。校門を出てすぐのため、危険である。	○交通取り締まりの強化。	○太田警察署	○対応済み
23	宝泉東小	富士部品跡地の北側通り(藤久良町48-60～藤久良町48-49付近)	交通量が多く、徐行してくれない。抜け道に使われる。	◇車に徐行を促す看板を設置。	◇交通対策課	◇対応中
24	宝泉東小	藤久良町74番地シカゴクリーニング前交差点	交通量が多い。横断歩道があるにもかかわらず、停止や減速しない車が多い。旗振りの方が停止を求めても止まらない。	○横断歩道の塗り直し完了。	○太田警察署	○対応済み
25	宝泉東小	藤阿久交差点	横断歩道付近に水がたまりやすく、児童が道路にはみ出してしまふ。	○水はけをよくするよう、側溝の清掃。	○太田土木事務所	○対応済み
26	宝泉東小	県道太田境東線 由良1083 聖橋の間の道	通学路側から見て、太田境東線からユウシン自動車側へ左折する車が見えにくい。	○学校での交通安全指導を依頼。	○教育委員会	○対応済み
27	宝泉東小	長谷川齒科南の通り(由良町294-1)	すぐ近くにしげる工業の駐車場があり、勤務時間になると交通量が増えて、道が狭いので危険。	○交通取り締まりの強化。 ○藤久良町74-13付近の十字路にあるカーブミラーに「学童注意」の啓発看板を設置。	○太田警察署 ○交通対策課	○対応済み 現場写真あり
28	宝泉東小	2号線(主要地方道前橋・古河線)「新道町」交差点 ウエルシア薬局北(太田市新道町1254番地付近)	交通量が多い。横断歩道や停止線が薄くなり危険である。	○横断歩道の塗り直し完了。	○太田警察署	○対応済み
29	旭小	国道407号線、西矢島交差点を東(ラフィエット通り)に向かい、かつはな亭近くの歩道2カ所。	マンホールが周辺アスファルトから浮き上がり、子どもが躓いて転ぶなど、危険である。ポルトで留めてある鉄板2枚が、上記マンホールと同じ状態である。	○マンホール嵩下げ補修工事を実施。 ○側溝上の鉄板による段差を補修。	○道路保全課 ○道路保全課	○対応済み 現場写真あり ○対応済み 現場写真あり
30	旭小	東矢島町1123-2川原一朗商店信号から東へ向かう道	道幅が狭い上に交通量が多く危険である。規制があまり役に立っていない。	◇南方から来る車両と西から直進する車両を規制していることがわかる標示を設置するよう上申中。	◇太田警察署	◇対応済み
31	旭小	学校正門前、南北の通り2カ所	路面標示「子どもに注意」が、消えかかっている。1カ所についてはガス管工事でアスファルトを切った結果、文字も切れている。	○薄くなった「子どもに注意」部分を復旧。	○道路保全課	○対応済み 現場写真あり
32	駒形小	矢場新町132. 133番地付近	横断歩道を渡る際、住宅の塀により、車の確認がしにくい。	○学校へ交通安全指導を依頼。	○学校教育課	○対応済み
33	駒形小	国道407号線と県道256号線がぶつかる「矢場団地入り口」交差点から北へ向かう市道(村井建設、植木野町731付近まで)	交通量が多い上に、道路幅が狭い。トラックの抜け道になっている。ガードレールや道幅がないので危険である。	◇横断歩道の引き直し上申中。	◇太田警察署	◇対応中
34	駒形小	上小林町367付近	朝、子ども達の集合場所になっている所で旗当番が子ども達を渡らせているが、横断歩道がないので危険である。	◇横断歩道の新設上申中。 ○外側線を復旧。	◇太田警察署 ○道路保全課	◇対応中 ○対応済み 現場写真あり
35	城西小	太田産業技術専門学校とセブンのある信号のある交差点(新野町1348-4番地付近)	横断歩道が消えかかっている危険	○横断歩道の塗り直し完了。	○太田警察署	○対応済み
36	城西小	パルタウン城西の杜内、蛇川親水公園そば信号のある交差点(城西町76-6番地付近)	横断歩道が消えかかっている危険	○横断歩道の塗り直し完了。	○太田警察署	○対応済み
37	城西小	城西中学校東沿い道路スクールゾーン(新野町74番地付近)	スクールゾーンの路面標示が消えかかっている、車両が進入してきて危険。	○スクールゾーンの路面標示を復旧。	○道路保全課	○対応済み 現場写真あり
38	城西小	「新野」交差点 大島胃腸科内科西(太田市新野町1249番地付近)	横断歩道や停止線が薄くなり、危険である。	○横断歩道と停止線の塗り直し完了。 ○薄くなった路面標示などを復旧。	○太田警察署 ○道路保全課	○対応済み ○対応済み
39	城西小	新野町815-4番地付近	児童が道路を渡る緑色の目印(路面)が薄い。	○学童注意の路面標示を新設。 ◇横断歩道の新設を上申中。	○道路保全課 ◇太田警察署	○対応済み ◇対応中
40	城西小	脇屋町575番地付近	道幅が狭いがスピードを出して通る車が多く危険。	○学童注意の路面標示を新設。	○道路保全課	○対応済み 現場写真あり
41	城西小	新野町集会所から旧吉田洋品店のあった通りから南へ続く道(新野町1309番地から1227)	道幅が狭いのに、裏道になっていてスピードを出して通る車が多く危険。	○西側T字路のカーブミラーに「学童注意」の啓発看板を設置。 ○薄くなった路面標示の復旧。	○交通対策課 ○道路保全課	○対応済み 現場写真あり ○対応済み 現場写真あり
42	城西小	東光寺につきあたる北からのT字路(新野町1354番地3付近)	北からくる東光寺に向かってくる車にとって、右からくる自転車等が見づらく出会い頭の事故が予測されて危険。	○横断歩道の塗り直し完了。 ○「通学路」の文字の塗り直し。	○太田警察署 ○道路保全課	○対応済み ○対応済み 現場写真あり
43	沢野中央小	富沢町。佐川急便の北西角の十字路。(富沢町15-1北西)	東から西に向かってきた停止線のところの止まれ薄くて見えない。小学生・中学生ともに通行する道なので危険である。	○止まれの表示を塗り直し完了。	○太田警察署	○対応済み
44	沢野中央小	佐川急便 側溝蓋(富沢町15-1南 牛沢団地交差点入り口)	路側帯に当たる部分は、エリアが少なく、朝、通学班で登校時は特に信号を渡った後、道路にはみ出す状態で危険である。	○用水路に蓋をかけ、歩行者だまりをつくる。	○太田土木事務所	○対応済み 現場写真あり
45	尾島小	シャローム前(尾島町479-2)	横断歩道が消えかかっている。	○横断歩道の引き直し完了。	○太田警察署	○対応済み
46	世良田小	主要地方道伊勢崎・深谷線から八坂神社方面の道路 世良田町1375番地1から世良田町1380番地付近の交差点①	令和4年度から通学路として設定し、児童が通ることになるが、横断歩道がなく、危ない。	◇横断歩道の新設検討を上申中。	◇太田警察署	◇対応中

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容	対応機関	対応写真
47	世良田小	主要地方道伊勢崎・深谷線から八坂神社方面の道路 世良田町1375番地1から世良田町1380番地付近の交差点②	・令和4年度から通学路として設定し、児童が通ることになるが、横断歩道がなく、危ない。	○薄くなった外側線を復旧。	○道路保全課	○対応済み 現場写真あり
48	世良田小	主要地方道伊勢崎・深谷線から八坂神社方面の道路 世良田町1375番地1から世良田町1380番地付近の交差点③	・令和4年度から通学路として設定し、児童が通ることになるが、横断歩道がなく、危ない。	◇止まれの路面標示の塗り直し上申中。	◇太田警察署	◇対応中
49	世良田小	認定こども園世良田の杜北側の道路 世良田町3119番地から3169番地5まで	・世良田の杜駐車場(世良田町937番地8)付近の道路は送迎車が通るため交通量が多い。特に7:30-8:30は通行規制の標識があるが通行したり、駐車場に入ったりする車両があるため、危ない。該当道路は世良田児童館の利用者の車両や歩行者が通るが、細く危ない。	○止まれの標示の塗り直し完了。 ○薄くなった外側線を復旧。 ○交通規制についての周知を学校に依頼。	○太田警察署 ○道路保全課 ○教育委員会	○対応済み ○対応済み 現場写真あり ○対応済み
50	世良田小	主要地方道大間々・世良田線「世良田」交差点～世良田郵便局	・交通量の多い道路だが東側と西側に白線がなく、通行するのに危険である。数名だが、登下校で通る児童がいる。	○「世良田」交差点と世良田郵便局付近の交差点の工事。 ○交差点内の横断歩道は引く。 ○外側線の復旧。	○太田土木事務所	○対応済み 現場写真あり
51	木崎小	コインランドリーしゃぼん木崎店北側の市道を東に進んだ最初の交差点(新田木崎町1246-5付近)	南北の「止まれ」の表示が消えかかっており、止まらずに通過する車が多くて危険である。	○止まれの標示塗り直し上申中。	○太田警察署	○対応済み
52	木崎小	木崎郵便局北側の市道を東へ進み、突き当たりを右折、最初の左折可能な市道を曲がってから県道322号線までの区間。(新田木崎町1686-3付近)	朝の交通量が多く、南側に用水路があるため、車が北側に寄りがちになる。路側帯が狭く、ガードレール等もないため危険である。	○薄くなった外側線を復旧。	○道路保全課	○対応済み 現場写真あり
53	木崎小	石川リースからあおぞら公園までの南北の市道(新田木崎町558-1～356-2付近)	通勤時の抜け道として使われており、交通量が多い。スピードを出して通過する車が多く危険である。また、道路沿いに新築中の家が増えてきており、見通しも悪くなってきている。	○新田木崎町558-1付近のT字路のカーブミラーと、新田木崎町542-5付近のカーブミラーに「学童注意」の看板を設置。 ○薄くなった外側線を復旧。 ○学童注意の路面標示を新設。	○交通対策課 ○道路保全課 ◇道路保全課	○対応済み 現場写真あり ○対応済み 現場写真あり ◇対応中
54	木崎小	木崎中学校南の点滅信号をに抜けたあたり、三興製作所西側の壁沿い(新田木崎町170付近)	道路に陥没している部分があり、コーンが置いてある。数ヶ月前からその状態のままなので、不安を感じている。	○割れていた溝蓋は交換 ○学童注意の路面標示を新設。	○道路保全課 ○道路保全課	○対応済み ○対応済み 現場写真あり
55	生品小	太田市新田村田町1224らあめん廣の北東	停止線と「止まれ」が消えていて、車や自転車が一時停止しないことが多い	○止まれと停止線の塗り直し完了。	○太田警察署	○対応済み
56	生品小	生品神社社務所北東 太田市新田野井町157-3の北の道路	進入禁止の指定時間中に車が入ってくる事がある	◇止まれと停止線の塗り直し上申中。 ○交通取り締まりを実施。	◇太田警察署 ○太田警察署	◇対応中 ○対応済み
57	生品小	生品小学校南の東西の道 県道322号への出口	東から来て、生品小南西の信号を通過する車が多い。この信号は、児童があちこちから集まる場所なので、旗振りの保護者は毎朝来てくださっているが、児童も車も多く危険。	○既設の「飛び出し注意」の看板を新しい物へ変更。 ○学校へ植栽の剪定を依頼。 ○外側線の復旧	○道路保全課 ○交通対策課 ○学校教育課	○対応済み ○対応済み ○対応済み 現場写真あり
58	生品小	太田市新田村田町751付近(馬頭観音北の墓地の西の道)	朝・夕は交通量が多い。歩道が狭いのに、スピードを出している車が多い。	○新田村田町770-1付近のT字路にあるカーブミラーに「学童注意」の看板設置。	○交通対策課	○対応済み 現場写真あり
59	生品小	太田市新田村田町1124-4と1131-1の間の道	通学路に突き当たる道であるが、車が一時停止しないで出てくることが多い。	◇止まれと停止線の塗り直し上申中。	◇太田警察署	◇対応中
60	藪塚本町小	東毛青少年自然の家入り口の交差点(太田市藪塚町2165付近)	横断歩道が薄くなっている。	◇横断歩道の塗り直し上申中。	◇太田警察署	◇対応中
61	藪塚本町小	藪塚の交差点東踏切を越えてすぐの信号(太田市藪塚町276付近)	4力所全て横断歩道がなくなっている。信号はあるが、横断歩道が全くなく、危険である。	○横断歩道の塗り直し完了。	○太田警察署	○対応済み
62	藪塚本町小	藪塚本町文化ホール東(太田市大原町569-1付近)	「スクールゾーン」の表記が薄くなっている。	○薄くなった「スクールゾーン」を「通学路」の路面標示にして復旧。	○道路保全課	○対応済み
63	藪塚本町小	藪塚いこいの湯東T字路の信号(太田市大原町641-2付近)	横断歩道が薄くなっている。学校の南側で多くの児童が利用する。また、朝の交通量も多いため危険である。	○横断歩道の塗り直し完了。	○太田警察署	○対応済み
64	藪塚本町小	豊受園より東の十字路(太田市藪塚町1497-2付近)	北、南、両方の「止まれ」の文字が薄くなっている。	◇止まれの塗り直し上申中。	◇太田警察署	◇対応中
65	藪塚本町南小	藪塚本町南小敷地南東角の三叉路付近(大原町2197-1付近)	道路の道幅狭く、東(北)から来た車両が、右折(左折)して北進(南進)する際の視界が悪い。	○学校へ交通安全指導を依頼。	○教育委員会	○対応済み
66	藪塚本町南小	桐生小型運送(株)から南へ延びた道路(大原町2176-7から大原町2177-19)	路面標示の「通学路」ペイントが消えている。路面標示の「止まれ」ペイントが消えている。	○薄くなった[通学路]の路面標示を復旧。 ○止まれの標示の塗り直し完了。	○道路保全課 ○太田警察署	○対応済み 現場写真あり ○対応済み
67	藪塚本町南小	県道315号と藪南小南側道路の交差点付近(大原町2197-4付近)	横断歩道のペイントが消えている。路面標示の「通学路」ペイントが消えている。	○薄くなった「通学路」の路面標示を復旧。 ○横断歩道の塗り直し完了。	○道路保全課 ○太田警察署	○対応済み 現場写真あり ○対応済み
68	藪塚本町南小	大久保公民館東市道(公民館より南400M丁字路 大久保町59-2付近)	丁字路横断歩道付近のスペース(見通しは良い)の保護者エリアの区分が不足している。	○学校へ交通安全指導を依頼。	○教育委員会	○対応済み
69	藪塚本町南小	県道69号と藪南小南側道路の交差点(変則十字路)(大原町2176-14付近)	横断歩道のペイントが消えている。	◇横断歩道の塗り直し上申中。	◇太田警察署	◇対応中

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容	対応機関	対応写真
70	北の杜学園	太田桐生線316号沿い・PSブランド 太田店 駐車場出入口	・PSブランドの出入口が坂になっているため、勢いよく歩道に出る車がある。 ・駐車場から出てくる車が歩道側からだと見えづらい。	○店舗が駐車場内側に注意喚起設置済み。	○教育委員会	○対応済み
71	北の杜学園	太田桐生線316号沿い・セブンイレブン追分店 駐車場出入口	・駐車場から出てくる車が歩道側からだと見えづらい。	○学校へ交通安全指導を依頼。	○教育委員会	○対応済み