

# 令和7年度 通学路の交通安全対策箇所一覧

資料番号	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容	対応機関	対応状況 ●対応済み ○対応中
1	太田小	浜町三区旗振り場 (浜町21 22 23 24の真ん中)	・交通量が多く、インコースで曲がってくる車が目立つ ・歩道と車道の段差が危ない	●車線分離標設置	●道路保全課	●対応済み
2	太田小	西本町の交差点 (西本町15-36周辺)	・西から東へ渡る横断歩道(南側と北側)の線が特にうすい	●横断歩道塗り直し	●太田警察署	●対応済み
3	九合小	飯塚町860-5 とちぎや東付近の横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっている。	●横断歩道塗り直し	●太田警察署	●対応済み
4	沢野小	国道354と県道301が交わる福沢町北の交差点(福沢郵便局前)の北側と東側	幹線道路であり自動車の交通量が多い。横断歩道が不鮮明であり、分かりにくくなっていて危険である。	●横断歩道塗り直し	●太田警察署	●対応済み
5	沢野小	県道妻沼小島・太田線 岩瀬川交差点 イフセコーボ付近 (岩瀬川300番地付近)	登校時間は、交通量が多く西側に曲がる車両も多い。横断歩道が消えかけており、目立たなくなっているため危険である。	●横断歩道塗り直し	●太田警察署	●対応済み
6	菰川小	・東部伊勢崎線・菰川駅西側の踏切 (太田市台之郷町1011番地付近)	・登校時間帯は、通勤や菰川駅利用者の送迎で交通量が多い。このような状況の中、踏切西側に歩道スペースがないため、登校中の児童が車と接触する恐れがあり、非常に危険である。また、下校時も交通量が多く、また速度が出ているため危険である。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
7	鳥之郷小	県道太田大間々線を大間々方面に向けて進み、上鳥山の信号を右折し、鳥山県営住宅西側交差点(鳥山上町1057番地付近)	横断歩道や歩道の白線が消えかかっており、歩行者及び運転者から認識されにくい状態となっている。	○横断歩道塗り直し ●路面表示(通学路)塗り直し	○太田警察署 ●道路保全課	○対応中 ●対応済み
8	南小	太田市高林南町704番地1から太田市高林東町1372番地(南小の北東の角)まで。	登校する際に、多くの児童が通る道である。学校に接している道であるが、スピードを出して走る車が多い。	●路面表示(スクールゾーン、ゾーン30、子供に注意)塗り直し ●スクールゾーン標識の新設 ●「止まれ」塗り直し	●道路保全課 ●道路保全課 ●太田警察署	●対応済み ●対応済み ●対応済み
9	南小	太田市高林東町1613番地1から太田市高林東町1372番地(南小の北東の角)まで。	登校する際に、多くの児童が通る道である。スピードを出して走る車が多い。	●路面表示(スクールゾーン、子供に注意)塗り直し ●スクールゾーン標識の新設 ●「止まれ」塗り直し	●道路保全課 ●道路保全課 ●太田警察署	●対応済み ●対応済み ●対応済み
10	南小	太田市高林南町704番地1から太田市高林東町1372番地(南小の北東の角)に通じる道。	この道自体は、通学路ではないが、この「ゾーン30」や「止まれ」の先は通学路で子どもが通行する。スピードを出して走る車が多いし、止まらない車も見受けられる。	●「止まれ」塗り直し ●路面表示(ゾーン30)塗り直し	●太田警察署 ●道路保全課	●対応済み ●対応済み
11	南小	太田市高林東町1613番地1から太田市高林東町1372番地(南小の北東の角)に通じる道。	この道自体は、通学路ではないが、この「ゾーン30」や「止まれ」の先は通学路で子どもが通行する。スピードを出して走る車が多いし、止まらない車も見受けられる。	●「止まれ」塗り直し ●路面表示(ゾーン30)塗り直し	●太田警察署 ●道路保全課	●対応済み ●対応済み
12	南小	太田市高林東町1372番地付近(南小の北東の角～南小の南東の角まで)	登校する際に、多くの児童が通る道である。学校に接している道であるが、スピードを出して走る車が多い。	●路面表示(子供に注意、ゾーン30) ●「止まれ」塗り直し	●道路保全課 ●太田警察署	●対応済み ●対応済み
13	南小	高林南町内全域	現在区域規制(ゾーン規制)で速度40km/hとされている。	●「通学路注意・最徐行」などの啓発看板の新設	●交通対策課	●対応済み
14	南小	太田市高林南町681-1、704-1、677-3、707-1付近の変則十字路		●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
15	南小	高林四区梁場公民館(太田市高林南町269番地)から太田市高林南町244番地1に通じる道路の交差点。(高林四区梁場公民館南の交差点)	登校する際に、児童が通る道である。この道は国道407号線に接続しており、抜け道として使用されている。この道が優先道路となっており、スピードを出して走る車が多い。南北の道には一時停止の標識があるので、子どもたちも一時停止しているおり、車が通り過ぎるのを待っている状況である。	●横断歩道の新設 ●学校に交通安全指導を依頼	●太田警察署 ●教育委員会	●対応済み ●対応済み
16	休泊小	太田工業高校より一本西側の十字路(茂木町581番地付近)	登校時の集合場所に行く際、車が見えにくいので、危険である。スピードを上げる車も多い。	○「止まれ」塗り直し	○太田警察署	○対応中
17	休泊小	休泊行政センター(龍舞町4053番地)西側の道路	毎朝スピードを出した車が多く通り危険である。歩道橋まで見えづらいカーブが続く。歩道やグリーンベルトがないので、車に接触しそうで危険。	●「スピード落とせ」の啓発看板設置	●交通対策課	●対応済み
18	休泊小	いちご出荷所(休泊農協)近くの道路。(沖之郷町553番地付近)		●路面表示(学童注意)新設	●道路保全課	●対応済み
19	休泊小	県道38号線(足利・千代田線)沿い。(沖之郷町915番地3付近)	大型車両など交通量が多い。信号機の設置がないところを横断しているため、危険である。	●車線分離標を付ける場所が狭くて確保できないため、学校へ交通指導を依頼。	●教育委員会	●対応済み
20	強戸小	主要地方道太田・大間々線 菅塩町信号西に向かってすぐの南側(菅塩町2066番地、2066番地1)	民家の外壁が今にも崩れそうな状況で危険である。	●学校に交通安全指導を依頼。	●教育委員会	●対応済み
21	強戸小	強戸駐在所 東方面用水路(成塚町880番地付近)	用水路と道路を遮るガードレールが切れるところがあり、用水路に転倒しそうで危険である。	●防護柵設置	●道路保全課	●対応済み
22	強戸小	主要地方道太田・大間々線 「強戸小入口」信号南東部(石橋町1066番地2付近)	一時停止等の路面標示や停止線が薄れている。	○停止線塗り直し	○太田警察署	○対応中
23	強戸小	強戸中学校 西門付近T字路(天良町72番地3付近)	道路北側の土が児童生徒が通る道路に流れ込み、通行部分で山になっていて危険である。	●道路上の土砂撤去	●確認時、現地に土砂なし	●対応済み
24	強戸小	主要地方道太田・大間々線沿い 菅塩町信号南北付近(菅塩町2072番地付近)	交通量が多いうえに道路幅、歩道が狭いので危険である。児童に安全に歩くように指導をしているが、児童が何かをよけようとするなど、不測の行動が生じたときに、運転手がハンドルを切り、対向車線にはみ出す可能性があり、危険である。	●啓発看板設置 ●路面標示(学童注意)新設	●交通対策課 ●太田土木事務所	●対応済み ●対応済み
25	宝泉小	「川田クリック」交差点の北東側の長いガードレール (由良町1622-1付近)	ガードレールの下が広く開いていて、低学年児童にとっては「川に落ちてしまうのではないかと恐怖に感じる。	●ガードレール下の対策	●道路保全課	●対応済み

資料番号	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容	対応機関	対応状況 ●対応済み ○対応中
26	宝泉小	(株)ひまわり不動産北側の狭い空き地 (由良町1625-3付近)	フェンス等が何もないため、児童が川のそばに近寄ることができてしまうので、危険である。特に大雨が降ったときに近寄るととても危険である。	●道路沿いに柵設置	●道路保全課	●対応済み
27	宝泉小	北部B通学路ナディアA辺りの交差点(川田クリニックから西に下ってくる交差点)	川田クリニック方面から来ると坂になっているため、十字路口で車同士の接触事故がありとても危ない。事故多発地点。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
28	宝泉小	県道312号線「宝泉小入口」信号およびすぐ南のT字路	T字路から南東方面へ延びる道が通学路になっており、狭い道路であるが交通量が多い。「宝泉小入口」の信号付近も、朝の交通量が多く、歩行者用信号はついていないもの、歩行者だまりは非常にせまい。(以前は空き地になっていたが、現在は住宅が建っている)	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
29	宝泉南小	宝泉南小の東のT字路(横断歩道)	朝の交通量が特に多く、T字路を自動車が通過時に内側に入り込み危険である。	●車線分離標設置	●道路保全課	●対応済み
30	宝泉南小	国道354の朝鮮飯店北東側交差点(中根町585番地付近)	横断歩道の白線が薄く、旗振りの方などがいないとわかりにくく危険である。	●横断歩道塗り直し	●太田警察署	●対応済み
31	宝泉南小	JA太田野菜集送センターの南の道路(中根町125-2)	児童があるく側溝のグレーチングがガタついており危険である。	●グレーチングガタつきの補修	●農村整備課	●対応済み
32	宝泉南小	宝泉南小から国道354にまっすぐ向かう道の途中(中根町541-8)	転落防止フェンスが破損しており、フェンスの倒れが予想され、危険である。	○フェンスの補修(2箇所) ※1箇所補修済み	○農村整備課	○対応中
33	宝泉南小	ゆりかご保育園の西側の道路を北に向かったところ(中根町747-1)	横断歩道や停止線などが薄れて見えにくくなっており危険である。	●横断歩道・停止線の塗り直し	●太田警察署	●対応済み
34	宝泉南小	ゆりかご保育園の西側の道路を北に向かったところを東に入ったところ(中根町480-1)	道路舗装面が崩れていて水たまりができやすく、危険である。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
35	宝泉南小	フレックス高校近くの県道311を入ったところ(下田島1159-14)	道路が低くなっており水たまりができやすく、危険である。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
36	毛里田小	緑町34-1付近	児童の登校時間帯に抜け道に利用する自動車が多いため、危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
37	毛里田小	只上町1330-1付近	付近に工業団地があり、児童の登校時間帯に抜け道に利用する自動車、下校時間帯にトラックが通る様子もしばしば見られる。また、道幅が狭いため危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
38	毛里田小	只上町1325付近	付近に工業団地があり、児童の登校時間帯に抜け道に利用する自動車、下校時間帯にトラックが通る様子もしばしば見られる。また、道幅が狭いため危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
39	毛里田小	只上町114-2付近	付近に工業団地があり、児童の登校時間帯に抜け道に利用する自動車、下校時間帯にトラックが通る様子もしばしば見られる。また、道幅が狭いため危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
40	毛里田小	只上町128-2付近	付近に工業団地があり、児童の登校時間帯に抜け道に利用する自動車、下校時間帯にトラックが通る様子もしばしば見られる。また、道幅が狭いため危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
41	毛里田小	只上町977付近	児童の登下校時間帯に抜け道に利用する自動車が多い上に道幅が狭いため、危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
42	毛里田小	矢田堀町16-15付近	児童の登校時間帯に抜け道に利用する自動車が多いため、危険である。また、児童の登校時間帯は時間規制で右左折できないことになっているが、現実的には右左折している自動車が多い。	○交差点付近に「7:30~8:30 直進」の路面標示新設 ●路面表示(横断者注意)塗り直し	○太田警察署 ●道路保全課	○対応中 ●対応済み
43	毛里田小	矢田堀町236-1付近	児童の登校時間帯に抜け道に利用する自動車が多いため、危険である。また、児童の登校時間帯は時間規制で右左折できないことになっているが、現実的には右左折している自動車が多い。	○交差点付近に「7:30~8:30 直進」の路面標示新設 ●路面表示(横断者注意)塗り直し	○太田警察署 ●道路保全課	○対応中 ●対応済み
44	中央小	新井町「手打ちそばうどん八反田」の信号から西へ向かう市道(新井町541-3付近)	抜け道となっているため、速度を出す車が多く危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
45	中央小	新島町 九合三号公園東側の市道(新島町761番地付近)	抜け道となっているため、速度を出す車が多く危険である。	○「止まれ」塗り直し	○太田警察署	○対応中
46	中央小	新島町 天神山古墳西側の市道(新島町283番地付近)	抜け道となっているため、速度を出す車が多く危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
47	中央小	小舞木町 円養寺北側の市道(小舞木町541番地付近)	抜け道となっているため、速度を出す車が多く危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
48	中央小	飯田町 ウェルシア薬局の交差点(飯田町1099番地付近)	交通量が多く、危険である。	●横断歩道の塗り直し	●太田警察署	●対応済み
49	宝泉東小	宝泉郵便局そば 藤久良町50-18番地付近	ゾーン30の路面標示が薄くなっている	●路面表示(ゾーン30)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
50	宝泉東小	くろさわ歯科クリニックそば 由良町71-1番地付近	ゾーン30の路面標示が薄くなっている	●路面表示(ゾーン30)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
51	旭小	旭小学校西側(正門前)の道路(東矢島町1249-1付近)	・道路東側の歩道に自転車も通行している状況である。登下校時は、児童と自転車が接触する危険がある。小中学生には自転車の左側通行を指導しているが、一般の方は、現状、歩道の通行が見受けられ危険である。 ・道路西側はフェンスがあり車に追い越される際に避け辛く、車との接触が危惧される。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み

資料番号	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容	対応機関	対応状況 ●対応済み ○対応中
52	旭小	旭小学校南西 正門付近のT字路 (東矢島町1157-10付近)	旭小学校西側道路を越えた西側が住宅地となったため、今後入学する児童が増加すると予想される。 現在の通学路では目の前の正門を通り越して、横断しなくてはならない。 北方面の横断歩道までは、歩道が設置されていない。	○R8に横断歩道上申予定 ●付近に看板の新設	○太田警察署 ●交通対策課	○対応中 ●対応済み
53	旭小	旭中学校東側のT字路 (東矢島町1147-3付近)	交通量の多い道路の角に家が新築されたため、南側からの視界が悪く、横断時に危険である。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
54	旭小	旭小学校北側の道路 (東矢島町1249-1付近)	商業施設ができ、交通量が増えているため、自転車の通行が危険である。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
55	旭小	旭小学校南側 極真会館付近の急カーブ道路 (東矢島町1221-1付近)	道路幅が細く、カーブのきつい箇所に住宅のブロック塀があり非常に見通しが悪いため、対向車を避ける車が路側帯に入り、児童と接触する危険がある。 また、速度超過の車も多く、急な対向車を避ける場面が多く見受けられる。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
56	旭小	東別所町(南)ササキ建築工房付近の連続カーブ道路 (東別所町501-1付近)	道路幅が細く、カーブのきつい箇所に住宅のブロック塀や生垣があり非常に見通しが悪く、急な対向車を避ける車がグリーンベルト側にハンドルを切り、カーブ先の児童と接触する危険がある。 また、速度超過の車も多く、対向車を気にしてグリーンベルト側に寄る場面が多く見受けられる。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
57	駒形小	ちびっこ広場付近 県道256号 (矢場町3090-1)	・横断歩道の白線が消えかかっている。 ・ちびっこ広場側の歩道の標識のポールが曲がっている。	○横断歩道塗り直し ○車線分離標の新設	○太田警察署 ○太田警察署	○対応中 ○対応中
58	駒形小	県営矢場団地の西 (矢場町143)	・川のところの緑のフェンスが曲がっている。	●フェンスの補修	●建築指導課	●対応済み
59	駒形小	矢場町十字路 (矢場町3227-2)	・通学班の集合場所にあるオレンジ色のカーブミラーのポールが曲がっている。	●カーブミラーの対応	●道路保全課	●確認時問題なしのため対応済み
60	駒形小	矢場町横断歩道 矢場町2572-1	・横断歩道や道路標識の白線が消えかかっている。 ・田んぼや水路の周囲にあるポールが7本破損している。	○横断歩道塗り直し ●車線分離標設置	○太田警察署 ●道路保全課	○対応中 ●対応済み
61	駒形小	植木野公園横断歩道 (太田市植木野町889)	・横断歩道の白線が消えかかっている。	○横断歩道塗り直し	○太田警察署	○対応中
62	駒形小	矢場団地の入り口の交差点から北へ続く直線の道 (矢場新町143)	・交通量が多い(大型トラック等)うえに歩道が狭い。 ・ガードレールもなく、下校時に大変危険。	●啓発看板設置	●交通対策課	●対応済み
63	駒形小	駒形小学校北側アンダーパス出口の用水路付近。 (植木野町7-7)	・フェンスがなく、落下の可能性があり危険。	○フェンスの設置	○農村整備課	○対応中
64	駒形小	上小林町の高架下道路 (上小林町1702)	・交通量が多い。道幅が狭い。白線でしか車道との境がない。	●歩車境界ブロックの設置は困難なため、学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
65	駒形小	駒形小学校入り口付近のイチゴハウス南側道路(植木野町143)	・横断歩道が無いので危険である。 。道路の止まれが消えているので危険である。	○横断歩道の新設、止まれの引き直し	○太田警察署	○対応中
66	城西小	脇屋町204-7付近のT字路	「学童注意」の文字が薄くなって見えにくく危険である。	●路面表示(学童注意)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
67	城西小	脇屋町166-2付近のT字路	「学童注意」の文字が薄くなって見えにくく危険である。	●路面表示(学童注意)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
68	城西小	城西町22-4付近のT字路	「通学路」の文字が薄くなって見えにくく危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
69	城西小	城西中学校東南角の十字路	横断歩道のラインが薄くなって見えにくく危険である。	●横断歩道塗り直し	●太田警察署	●対応済み
70	城西小	大島胃腸科内科クリニック付近の十字路	横断歩道に亀裂やでこぼこがある。	●舗装補修	●道路保全課	●対応済み
71	沢野中央小	太田市牛沢町887-38と914-1の間の道路	南側から車が通過する場合、見通しが悪く、カーブを曲がってすぐ子どもの横断場所があるため危険を感じる。現在注意喚起の標識が設置されているが古く、文字等が見えない。(現場確認済)	●啓発看板設置 ●路面表示(学童注意)新設	●交通対策課 ●道路保全課	●対応済み ●対応済み
72	沢野中央小	高林北町の鉄塔のある交差点 太田市高林北町1119	日発運輸のトラックや抜け道として使う車が多いため危険に感じる。	●啓発看板設置	●交通対策課	●対応済み
73	沢野中央小	高林北集会所付近の道路 太田市高林北町997	横断歩道があるが止まる車が少なく、スピードの速い車が多く危険。	●注意喚起の看板設置	●交通対策課	●対応済み
74	沢野中央小	太田市高林北町1099-6付近の交差点	登校班集合場所が交差点の近くにあるが、通学路標識やガードレールもないので危険。 1月14日に死亡事故のあった交差点。事故以前より縁石に乗り上げる車やスピードを落とさず通過する車、左折する車が多い。	●啓発看板設置 ●路面標識(学童注意)新設 ●車線分離標設置	●交通対策課 ●道路保全課 ●道路保全課	●対応済み ●対応済み ●対応済み
75	尾島小	尾島町194(セレモあらい北側の交差点)	通学路で使用。横断歩道が消えてしまっているため、危険である。	●横断歩道塗り直し	●太田警察署	●対応済み
76	尾島小	岩松町260-7付近 新しい道路	交通量が多いが、横断歩道がない。横断が危険である。	○新しい道路のため、道路完成後にもう一度現地調査をし検討 ●学校に交通安全指導を依頼	○太田警察署 ●教育委員会	○対応中 ●対応済み
77	尾島小	亀岡町50番地 (親子ふれあいプール北側の道路)	すずかけ方面からくる学童が多く、道路を渡る時危険。 住宅街から出るとき、小学校方面から来る車がよく見えないので車の動きも危険。	●横断歩道、ミラーの設置困難なため、学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
78	世良田小	本校南側に接する道路と、やまぎし歯科から資料館の方に向かう道路とのT字路付近 群馬県太田市世良田町3111-11	本校南側の道路は狭いにも関わらず、住宅があるため、一定数交通量がある。歩道もないため、危険である。	●外側線、停止指導線塗り直し	●道路保全課	●対応済み

資料番号	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容	対応機関	対応状況 ●対応済み ○対応中
79	世良田小	新田荘歴史資料館の南東側にある交差点 3123-5	多くの児童が利用する横断歩道だが、線が消えかかっているため、車両が横断歩道に気付かない可能性がある。	●横断歩道塗り直し	●太田警察署	●対応済み
80	木崎小	県道新田上江田尾島線と県道太田境東線が交差する新田木崎町交差点の南側(新田木崎町831付近)	横断歩道の線がほとんど残っていない。	●横断歩道塗り直し	●太田警察署	●対応済み
81	木崎小	県道新田上江田尾島線の木崎小東の歩行者用信号の北側(新田木崎町1113-12付近)	丁字路になっているが、北側からくる歩行者や自転車、東側からくる自動車などが道路反対側のカーブミラーでのみ判断するため、認識しにくい。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
82	木崎小	きざきまち幼稚園東側の道路と大川が交差する地点(新田木崎町1396-8付近)	夕方になると、明かりが少なく見通しがつきにくいいため、中学生が自転車で下校する際に、危険である。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
83	木崎小	新田上町会館・忠霊塔南側の道路(新田木崎町916付近)	「通学路」の表示が薄くなっている。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
84	木崎小	木崎小北側の南北の道路(新田木崎町1128付近)	車道と歩道を分ける線がほとんど残っていない。	●外側線引き直し	●道路保全課	●対応済み
85	生品小	太田市小金井町701-1倉庫に面した市道の交差点	道路幅が狭く、交通事故発生現場でもある。抜け道として使用している自動車がスピードを出して走行して危険である。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
86	生品小	太田市小金井町545-2に面した市道T字路	ガードレールが短く、歩道が狭いので危険である。抜け道として利用している自動車が多い。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
87	綿打小	県道292号線(伊勢崎・新田上江田線)の花香塚区間。花香塚会館付近。	歩道と車道の間の線が消えかかっている。交通量が多く、大変危険である。	●薄くなった外側線引き直し	●太田土木事務所	●対応済み
88	綿打小	県道315号線(大原境三ツ木線)の新田上田中776-1付近の信号機のある十字路。(学校東十字路)	十字路北東部分に信号待ちスペースがないので、危険。通学児童が多く、交通量も多い。	●車線分離標の設置	●太田土木事務所	●対応済み
89	綿打小	県道292号線(伊勢崎新田上江田線)。新田早川町645付近、信号機のある十字路。	古い信号機なので日光が当たると見えにくい。東西の横断歩道が消えていて危険。	○信号機は今後、LEDのものに更新 ●横断歩道塗り直し	○太田警察署 ●太田警察署	○対応中 ●対応済み
90	綿打小	新田上中町344-1付近	歩道と車道の間の線、「止まれ」の文字、停止線が消えかかっている。	●「止まれ」塗り直し	●太田警察署	●対応済み
91	綿打小	新田萩町122-6付近	歩道と車道の間の線、「止まれ」の文字、停止線が消えかかっている。	●「止まれ」塗り直し	●太田警察署	●対応済み
92	藪塚本町小	東国文化歴史街道(県道78号線)と市道が交差する地点(藪塚町2132番地1付近)	県道の東側に住宅が増えていることから、県道を東西に横断する児童が増えている。児童の横断に危険が伴うため、保護者が自主的に立ち会っていることもある。該当箇所は通学路ではないが、通学路に合流するためには道路の横断が必要である。民生児童委員から指摘があった。	○横断歩道の設置について現地調査・検討中 ●啓発看板設置	○太田警察署 ●交通対策課	○対応中 ●対応済み
93	藪塚本町小	藪塚本町小学校東側の市道(南北)プール、体育館、北駐車場にかかる道路	該当の道路は狭く、カーブしているため見通しが悪いが通行量が多い。学校の東や北方面から通学する児童が学校の東門(2か所)を利用しており、また、道路の東側には保護者が送迎に使う駐車場があることから多くの児童が該当の道路を横断している。昨年度の地区懇談会で地域の方から指摘があった。	●啓発看板設置	●交通対策課	●対応済み
94	藪塚本町南小	学校南側の東西に伸びた直線道路の縁石	縁石が土で埋もれていたり、雑草等が生えたりしている。歩道に土や草が広がり、通行の安全を阻害している。	●土砂撤去・除草	●道路保全課	●対応済み
95	藪塚本町南小	学校南側の東西に伸びた直線道路との交差点にある横断歩道 大久保町331番地1付近	横断歩道のラインが見えないため横断する際に危険である。止まれの道路標示が、見えづらいため危険である。	○横断歩道塗り直し	○太田警察署	○対応中
96	藪塚本町南小	学校南側の東西に伸びた直線道路と交わる南北に伸びた細い道路 大久保町331番地1付近	歩道がない。外側線が消えてしまっており危険である。	○「止まれ」塗り直し ●外側線塗り直し	○太田警察署 ●道路保全課	○対応中 ●対応済み
97	北の杜学園	東金井149-1のカーブ	道路の道幅が狭く、カーブしているため、先が見えない。通学バスの停留所に向かう児童、また帰宅する児童が、その道を通る。カーブになっているため、とても危険である。地域、保護者から、とても危険であると連絡がきた。	●カーブミラーの設置	●道路保全課	●対応済み
98	北の杜学園	熊野町1交差点付近	道路の道幅が狭く、普通車だけでなく大型トラックも通る。休耕田脇の側溝(約10m分)にだけフタがなく、非常に危険である。地域、保護者から、とても危険であると連絡がきた。	●構造変更が必要。フタをするためには耕田所有者の承諾も必要。対応困難なため学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
99	北の杜学園	熊野町2-1T字路(北の杜学園北側道路)	学校の北側にあり、保護者が送迎用として多く利用している道路である。ただ、T字路のところを児童生徒が横断するため、「止まれ」の表示がないと非常に危険である。交通安全ボランティアや交通指導員からも、とても危険であると連絡がきた。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
100	北の杜学園	熊野町2-1交差点(北の杜学園東側道路)	学校の東側の道路で交通量が多い。「止まれ」が薄いと運転手にわかりにくく、危険である。	○「止まれ」塗り直し	○太田警察署	○対応中
101	北の杜学園	熊野町2-1交差点(北の杜学園西側道路)	学校の西側の道路で、抜け道になっている車が多い。「止まれ」が薄いと運転手にわかりにくく、危険である。	○「止まれ」塗り直し	○太田警察署	○対応中
102	北の杜学園	東長岡町1438交差点 <継続要望>	県道128号線沿いにスバル本工場の北門がある。登下校でその門の前を児童が通っている。北門からは、大きなトレーラー等が出入りしているため、とても危険である。地域、保護者からも、とても危険でどうかしてほしいと連絡がきた。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
103	北の杜学園	東長岡町1223-9 南側歩道	側溝グレーチング脇の溝が危険である。工事不良と思われるので、舗装の埋め直しをしてほしいと交通安全ボランティアから連絡がきた。	●舗装補修	●道路保全課	●対応済み
104	北の杜学園	東長岡町1404-6~1404-8番地付近(太田東保育園南側道路)	狭い道路だが、抜け道としてや保護者の送迎用として使われ、交通量が多い。横断歩道や「止まれ」「◇」「通学路」が消えかけ、交通安全ボランティアから危険であると連絡がきた。	○「横断歩道」「止まれ」塗り直し ●路面表示(通学路)塗り直し	○太田警察署 ●道路保全課	○対応中 ●対応済み

資料番号	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容	対応機関	対応状況 ●対応済み ○対応中
105	北の杜学園	東長岡町1584-53付近	東武鉄道伊勢崎線の線路沿いの樹木が歩道を覆ってしまい危険である。樹木をよけて歩くと、歩道から車道に飛び出してしまうと交通安全ボランティアから連絡がきた。	●樹木の伐採	●花と緑の課	●対応済み
106	北の杜学園	スバル町 (SUBARU群馬製作所本工場を囲む東武鉄道伊勢崎線沿い道路)	通学路ではあるが、抜け道になっている車が多い。その道路上にある鶴巻川に架かる橋の幅が少し狭くなっており、それに合わせて歩道も少し狭くなっていて危険であると区長や地域住民から連絡がきた。	●学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
107	北の杜学園	東長岡町520-6交差点	日光例幣使街道なので交通量が多く、飛ばしてくる車も多い。そこに横断歩道や注意看板はあるものの、非常に危険であると区長や地域住民から連絡がきた。	●押しボタン式信号の新設は困難なため、学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み
108	北の杜学園	東長岡町1517付近の交差点 (伊豆の山公園と調整池に挟まれた道路)	赤い止まれ表示の支柱が折れたままで、簡易の止まれマークが置いてある。伊豆の山公園に「学童多し注意」の注意喚起の看板と支柱が置きっぱなしなのも、安全上気になると交通安全ボランティアから連絡がきた。	●「学童多し注意」の看板のつけないおし ○「止まれ」標識復旧(太田警察署)	●交通対策課 ○太田警察署	●対応済み ○対応中
109	生品小	生品小南側より太田市小金井町763-1、747-1付近T字路交差点に至る道路	抜け道として交通量も多く、使用している自動車がスピードを出して走行している危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し	●道路保全課	●対応済み
110	藪塚本町小	太田市大原町783-5付近 カットハウス「リトルシスター」の少し東。	民家から樹木が道路にはみ出していて危険である。(児童が樹木を避けて車道にはみ出て歩いている現状)	●樹木の伐採	●道路整備課	●対応済み
111	宝泉東小	太田市由良町124-4	カーブミラーを前に出せないか カーブミラーの角度を変えられないか	●カーブミラーの角度変更	●道路保全課	●対応済み
112	宝泉東小	太田市由良町124-4	横断歩道を新設できないか	●児童の待機場所がなく、横断歩道を新設することで児童に危険が生じるため、学校に交通安全指導を依頼	●教育委員会	●対応済み