

## 令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真10

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
10	休泊小	休泊小学校 西門側(賀茂神社脇)道路 (龍舞町3816番地付近)	交通量が多いうえに道路幅が狭い。学校西門から登下校する児童が多いが、ガードレールがないので危険である。	両外側線復旧。 路面標示復旧。

施工前



施工後



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。