

令和5年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
20	毛里田小	市場町1023付近	工業団地付近で交通量が多く、スピードを出す自動車も多い上に、緩やかなカーブの道路付近に丁字路がある。見通しが悪くて危険である。	○止まれの路面標示復旧

施行後 市場町1023番地付近の交差点を南側から交差点方向に撮影。



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。