

案件番号 250110248

## 質 問 回 答 書

令和 7 年 9 月 11 日

履 行 名 称 太田市宝泉東小放課後児童クラブ室新築工事

| No. | 図面<br>番号 | 設計書<br>(頁) | 質 問 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                      | 回 答                               |
|-----|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | M-01     | 設計書<br>P32 | T-3：湯用専用栓の機器仕様に飲料熱湯用立水栓とありますが、参考型番T30FDU13Hは壁付水栓です。<br>機器仕様と参考型番のどちらを正とすれば宜しいでしょうか。<br>機器仕様が正の場合は、参考型番をご指示ください。                                                                                                                                                              | 機器仕様を正としてください。<br>参考型番：NT-2(仆ミック) |
| 2   | M-01     | 設計書<br>P32 | EH-1：電気温水器の機器仕様に自動温水入替機能付とありますが、参考型番のES-N3Bシリーズは、自動湯水入替機能に対応しておりません。<br>機器仕様と参考型番のどちらを正とすれば宜しいでしょうか。<br>機器仕様が正の場合は、参考型番をご指示ください。                                                                                                                                             | 参考型番を正としてください。                    |
| 3   | M-01     | 設計書<br>P32 | K-1：キッチンセットの機器仕様にIHビルトイングリル付キャビネット(3口)とあり、参考型番の流し台：PY-180R-1、ガス台：PG-70-1、IHビルトイングリル付きキャビネット：HTB-TS6AKKとありますが、流し台とガス台はノーマルのもので、ビルトイングリルは設置不可です。<br>IHビルトイングリル付きキャビネット：HTB-TS6AKKはシステムキッチンに設置される機器と思われます。<br>機器仕様が正の場合は、システムキッチンの参考型番をご指示ください。<br>機器仕様と参考型番のどちらを正とすれば宜しいでしょうか。 | 設計図書を正としてください。<br>なお、変更協議の対象とします。 |

|   |          |               |                                                                                                                                 |                                  |
|---|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4 | M-03     | 設計書<br>P34    | 2. 給水引込工事でショートベンド ポリ管用60° φ30通しとありますが、東部水道企業団の仕様ですと引込管φ30以上は量水器一次側はショートベンドではなく、エルボでの高さ調整となります。<br>ショートベンドではなくエルボ2個を計上で宜しいでしょうか。 | 設計書を正としてください。<br>なお、変更協議の対象とします。 |
| 5 | M-03     | 設計書<br>P34、35 | 2. 給水引込工事に、申請費の項目がありません。<br>こちらは計上無しと考えて宜しいでしょうか。                                                                               | 設計書を正としてください。<br>なお、変更協議の対象とします。 |
| 6 | M-03     | 設計書<br>P36    | 3. 給水設備工に、弁筐VC-Pが2個とありますが、VC-Pはバルブ径25までとなり、バルブ32Aは弁筐VC-1となると思われます。ご確認ください。                                                      | 設計書を正としてください。<br>なお、変更協議の対象とします。 |
| 7 | M-03     | 設計書<br>P40    | 設計書の5. 雨水設備工事に図面M-03にあります「道路側溝へ接続」の項目がありません。追加しても宜しいでしょうか。                                                                      | 設計書を正としてください。<br>なお、変更協議の対象とします。 |
| 8 | M-02, 06 | 設計書<br>P44    | 設計書の9. 換気設備機器工事でダクト用換気扇EF-3が2台とあり、図面M-02：換気機器表でも2台となっていますが、図面M-06：換気設備平面図では3台となっています。平面図を正として3台として宜しいでしょうか。                     | 設計書を正としてください。<br>なお、変更協議の対象とします。 |
| 9 | A-05、20  | 該当なし          | 1 5 外構工事、4 敷地内排水溝は適用となっていますが、外構図に見当たりません。該当箇所無しでしょうか。                                                                           | 敷地内排水溝はありません。                    |