

質 問 回 答 書

令和 8 年 4 月 10 日

履行名称 高規格救急自動車（救急藪塚1号車）

No.	図面 番号	仕様書 (頁)	質 問 内 容	回 答
1		P 4	第2章-3-(19)-イ モーターサイレンのスイッチは、 プッシュスイッチではなく、シー ソーススイッチとなります。問題ご ざいませんでしょうか。	問題ありません。
2		P 5	第2章-3-(22) 集中ドアロックシステムは、キー レスエントリー方式ではなく、リ モコンエントリー方式となりま す。問題ございませんでしょ うか。	問題ありません。
3		P 5	第2章-3-(24) コーナーセンサーは、フロントバ ンパー左右の隅とございませ ますが、 左右のヘッドライトの内側の下部 あたりのバンパー位置に装着とな ります。問題ございませんでし ょうか。	仕様上、コーナーセン サーをフロントバンパー 左右の隅に取り付けるこ とができない場合は、左 右のヘッドライトの内側 の下部あたりのバンパー 位置に装着することも可 とします。
4		P 5	第2章-5-(1)及び別表1- 運転席・電装関係-(1) ナビゲーションは、SDナビでは 無く、9インチのメモリーナビと なります。また、TVチューナー のない仕様とございませ ますが、 チューナーレスの設定がございま せん。チューナーは装備されま すが、ソフト対応にてTV視聴機 能を除去する対応となり、TVは映 りません。また、TVアンテナも 装着されませんでしょうか。	仕様書のとおりします。 ただし、仕様上、できな い場合は左記の仕様も可 とします。
5		P 6	第2章-5-(6)-イ 冷房装置、運転室、傷病者室は 個々に調整機能をもたせること とございませますが、傷病者室の調整 機能は風量切替のみとなります。 問題ございませんでしょうか。	問題ありません。

6	P 6	第2章-5-(14)及び別表1-運転席・電装関係-(14) 傷病者室装備関係メイン・連動スイッチ類を取付けとございますが、メインキーをON位置にすると傷病者室の電源が入る構造となっております。この仕様で問題ございませんでしょうか。	問題ありません。
7	P 6	第2章-5-(15)及び別表1-運転席・電装関係-(15) 運転席側及び傷病者室に作業灯スイッチを取付けとございますが、運転席のみの装着となります。問題ございませんでしょうか。	問題ありません。
8	P 8	第2章-7-(3)及び別表1-傷病者室(3) リヤヒーターは、車両純正の暖房ヒーターの解釈でよろしいでしょうか。横向きシートの下部足元付近からの吹き出しとなります。問題ございませんでしょうか。	問題ありません。