

令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真51

学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
51 生品小	太田市新田小金井町1139番地～1134番地辺り	カーブがあり見通しが悪い。	道路カーブ手前に「スピード落とせ」の看板設置。 「徐行」の標示を新設。

施工前①



施工後①



施工前②



施工後②



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。