

令和4年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
34	駒形小	上小林町367付近	朝、子ども達の集合場所になっている所で旗当番が子ども達を渡らせているが、横断歩道がないので危険である。	○外側線を復旧。

施工前



施工後



施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。

