

## 令和4年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
54 木崎小	木崎中学校南の点滅信号をに抜けたあたり、三興製作所西側の壁沿い(新田木崎町170付近)	道路に陥没している部分があり、コーンが置いてある。数ヶ月前からその状態のままなので、不安を感じている。	学童注意の路面標示を新設。

施工前



施工後



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。