


令和4年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
67 藪南小	県道315号と藪南小南側道路の交差点付近 (大原町2197-4付近)	横断歩道のペイントが消えている。 路面標示の「通学路」ペイントが消えている。	○薄くなった「通学路」の路面標示を復旧。



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084 FAX：0276-52-6051

※あて名に「学校教育課」と明記してください。