


太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年5月】

- 3号炉焼却棟の東側に仮設テントを設置しました。
- 3号炉焼却棟の除染作業を行いました。

※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 仮設テント 脚部ビーム足場設置



② 仮設テント 屋根組立



③ 仮設テント 屋根設置完了



④ 3号炉焼却棟 除染作業