

## 令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真4①

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
4	沢野小	下浜田町117番地 (株)トーカイ北の信号から 国道354を挟んで、北に向 かう(『日典ラサ』に向かう) 道路	通学路だが、『(株)SUBARU』へ の抜け道で、交通量が多い。 クランク状で見通しも悪く(事故発 生例有り)、スピードを上げる自動 車が多く危険である。	クランクの赤い矢印に看板設 置。 外側線復旧。

施工前①



施工後①



施工前②



施工後②



※2ページ目に続きます。

## 令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真4②

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
4	沢野小	下浜田町117番地 (株)トーカイ北の信号から 国道354を挟んで、北に向 かう(『日典ラサ』に向かう) 道路	通学路だが、『(株)SUBARU』へ の抜け道で、交通量が多い。 クランク状で見通しも悪く(事故発 生例有り)、スピードを上げる自動 車が多く危険である。	クランクの赤い矢印に看板設 置。 外側線復旧。

施工前③



施工後③



施工前④



施工後④



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。