

令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真13

学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
13 強戸小	強戸行政センター北の信号を北側に進んだ1つめの三叉路(菅塩町と北金井町に分かれる三叉路)住所: 菅塩町864付近	①菅塩側から来る車が一時停止しないことがあり危険。 ②三叉路右側(北金井側)に路駐をしている車があり、児童は車を避けるため車道に出てしまう。菅塩側も見えづらく、三叉路でもあり危険。	三叉路に交差点マークを新設する。 西側「止まれ」後ろに減速マークを新設。 パトロールの強化。

施工前①



施工後①



施工前②



施工後②



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。