

# 令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真14①

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
14	宝泉小	宝町8番地(宝町北公園)から南下する高圧線下緑地帯沿いの道路	歩道がなく、登下校の時間帯と通勤時間帯とが重なり、車通りが多く危険。	「通学路」の標示を新設。「西側」では無く「東側」の路肩が広い。 グリーンベルトの施工。

施工前①



施工後①



施工前②



施工後②



※シートは2枚目に続きます。

## 令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真14②

施工前③



施工後③



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。