


令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真16

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
16	宝泉小	由良町495番地前の交差点「宝泉小入り口」の路側帯	今まで空き地となっていたため信号待ちの児童は空き地に入って信号を待つことができたが、今年に入って住宅が建ち、ポールも一部なくなったため、信号待ちをするスペースが大変危険な状態となっている。	歩車分離標の設置。 外側線とグリーンベルト設置。

施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。