

令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真36

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
36	沢野中央小	みづほの里 側溝 (富沢町156-1東)	多くの児童が登下校に通る場所であるが、側溝に蓋がないため、危険である	ふたをすると、水路の掃除ができない。 学校へ安全指導を依頼。

施工前①



施工後①



施工前②



施工後②



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。