

令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真54

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
54	綿打小	新田花香塚町656番地付近の市道十字路口	通勤時間に南北に通行する車両の速度が高く危険。現在当該道路には、道路標示「とび出し注意」があったが、すでに劣化し文字も読み取れない。	「学童注意」の標示を復旧。

施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。