

## 令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真60

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
60	北の杜学園 (太田東小)	(熊野町5番地付近) 熊野町交差点の歩道橋	歩道橋階段や通路の亀裂 通ると足下がミシミシする(腐食している可能性) 転落防護フェンスが低い(片側)	歩道橋のフェンスの高さは適正。 足下補修済。

施工前



施工後



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。