

## 令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真61

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
61	北の杜 学園 (太田東小)	(熊野町19-4 カネサ園 前) 国道407号熊野町交差点と 追分の信号の間の押しボ タン信号	交通量が多いため、低学年の児 童が渡る際に危険である。	路面標示設置。

施工前



施工後



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。