

令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真73

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
73	北の杜学園 (韭川西小)	122号線の陸橋沿いの東側道	歩道が分かりづらい。 側溝の蓋(グレーチング)がぐらついている、つまずいたら車道に飛び出しそうになり危険。	外側線の復旧。 不具合溝蓋の音消しを行い、ぐらつきをなくす。

施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。