

令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真78

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
78	北の杜学園 (韭川西小)	追分交差点の信号	<ul style="list-style-type: none"> ・信号で行きそびれた車が横断歩道上に停止してしまうことがある。 ・横断歩道や歩行者信号の位置が悪く通行する子どもが危険。 	路面標示の設置 学校に安全指導を依頼。

施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。