

令和5年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
37	駒形小	上小林町57番地8西側	アンダーバーの付近で見通しが悪く坂道のため自動車がスピードを出しやすく危険である。	○「学童注意」の看板を設置。

施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。