

## 令和5年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
55	木崎小	ファミリーマート南側信号付近、新田木崎町1135付近	赤いポールが立っているが傷んでいる。歩道が狭くたいへん危険。側溝の蓋の隙間が劣化により大きくなり、足や傘等が引っかかりやすくなっている危険。	○歩車分離標の補修とコンクリート製人形の撤去。

施工前



施工後



施工前



施工後



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。