

令和5年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
62	綿打小	新田上江田町499番地付近	横断歩道が消えていて、ほとんど認識できない状態である。通学路として利用する児童もいるため、大変危険である。	◇横断歩道、止まれ標示の復旧

施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。