

令和5年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
29 宝泉東小	藤久良町74番地、シカゴクリーニング前交差点及び東へ向かう道路 シカゴクリーニング交差点から宝泉郵便局にかけての通学路区間	交通量が多い。横断歩道があるにもかかわらず、停止や減速しない車が多い。旗振りの方が停止を求めても止まらない。 郵便局から交差点までの区間で、児童の横を通る車を見て、地域の方が危ないと感じている。	○「学童注意」の看板を設置。

施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。