


# 太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和6年7~8月】

- 解体跡地の敷均し整地を行いました。
- 3号炉焼却棟、4号炉焼却棟、計量棟地下ピットの底盤削孔を行いました。
- 路面標示の抹消を行いました。
- 仮囲いを撤去しました。

※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 敷均し整地



② 地下ピットの底盤削孔



③ 路面標示の抹消



④ 仮囲い撤去