

令和 6 年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
24	宝泉南小	宝性寺押しボタン式信号から国道354押しボタン式信号の間(中根町230―5付近)	用水路のフェンスが壊れていて危険。車が突っ込んだようである。用水路に落ちるというよりフェンスの引きちぎれた部分が鋭利で身体を切る可能性がある。	フェンスの修理

施行前



施行後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。