

令和 6 年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
25	宝泉南小	宝泉南小学校東のT字路 (中根町261番地1付近)	用水路のフェンスが壊れていて危険。時折フェンスの横の棒が道の方に突き出ている。写真は元に戻してあるが修復しているわけではないのでまたなる可能性がある。	フェンスの修理

施行前



施行後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。