

## 令和6年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
68	藪塚本町南小	県道69号線中一運輸倉庫(株)付近の交差点 (大原町2176番地14付近)	変則的な交差点であり、県道の交通量が多い。信号待ちをする歩行者の退避スペースが狭い。路面標示の「停止線」「横断歩道」「自転車通行帯」ペイントが消えている。	横断歩道の塗り直し完了。

### 施行後



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。