

## 令和7年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
43	毛里田小	矢田堀町236-1付近	児童の登校時間帯に抜け道に利用する自動車が多いため、危険である。また、児童の登校時間帯は時間規制で右左折できないことになっているが、現実的には右左折している自動車が多い。	●路面表示(横断者注意)塗り直し

### 施工後



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。