

令和7年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
47	中央小	小舞木町 円養寺北側の市道 (小舞木町541番地付近)	抜け道となっているため、速度を出す車が多く危険である。	●路面表示(通学路)塗り直し

施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。