

## 令和7年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
71	沢野中央小	太田市牛沢町887-38と914-1の間の道路	南側から車が通過する場合、見通しが悪く、カーブを曲がってすぐ子どもの横断場所があるため危険を感じる。現在注意喚起の標識が設置されているが古く、文字等が見えない。(現場確認済)	●啓発看板設置

### 施工前



### 施工後



### お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。