

令和7年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
88	綿打小	県道315号線(大原境三ツ木線)の新田上田中776-1付近の信号機のある十字路。(学校東十字路)	十字路北東部分に信号待ちスペースがないので、危険。通学児童が多く、交通量も多い。	●車線分離標の設置

施工後①



施工後②



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。