

令和7年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
93	藪塚本町小	藪塚本町小学校東側の市道(南北) プール、体育館、北駐車場にかかるとる道路	該当の道路は狭く、カーブしているため見通しが悪いが通行量が多い。学校の東や北方面から通学する児童が学校の東門(2か所)を利用しており、また、道路の東側には保護者が送迎に使う駐車場があることから多くの児童が該当の道路を横断している。	●啓発看板設置

施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。