

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	〇〇不動産(株) 〇〇ビル		防 火 管 理 者	消 防 消 太	
所 在 地	太田市〇〇町〇〇番地〇〇		点検実施 責 任 者	表示登録会員番号 13-1-〇〇〇〇〇 〇〇防災株式会社 代表取締役 消 防 次 郎	
点検種別	機器点検(総合点検・(設備等設置維持計画による点検))	点検年月日	令和〇年〇月〇日 ~ 令和〇年〇月〇日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
消火器具	良・ 不良	粉末消火器1本 本体容器の防 錆材料はくり	廃棄処分し、粉末消火器1 本を補充した(〇月〇日)。	乙 野 二 郎	
屋内消火栓設備	良 ・不良			丙 野 三 郎	
スプリンクラー設備	良・ 不良	送水口の袋パッキン1個亀裂	袋パッキン1個交換した(〇月〇日)。	同 上	
泡消火設備	良・ 不良	ポンプ連成計指示不良	連成計を交換し、作動確認を行った(〇月〇日)。	同 上	
連結送水管	良 ・不良			同 上	
連結散水設備	良 ・不良			同 上	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その2)

設備名	点検結果		措置内容	立会者
	判定	不良内容		
自動火災報知設備	良・ 不良	3F会議室間仕切変更のため、未警戒部分有り。	熱感知器を1個設置した(〇月〇日)。	丁野 四郎
ガス漏れ火災警報設備	良 ・不良			同上
非常警報設備	良・ 不良	表示灯1個球切れ(5F)	表示灯の電球を交換した(〇月〇日)。	同上
避難器具	良・ 不良	避難器具用ハッチの標識(取扱説明板)紛失	取扱説明板を取付けた(〇月〇日)。	乙野 三郎
排煙設備	良・ 不良	制御盤の鉄骨架台に錆あり。	鉄骨架台を塗装した(〇月〇日)。	同上
非常電源(自家発電設)	良 ・不良			同上
配線	良 ・不良			同上
	良・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

備考 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。