

# 太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】通報一覧

令和6年5月1日～令和6年5月31日 受付分

| 番号 | 受付日       | 地区名  | 町 名    | 対応状況 |
|----|-----------|------|--------|------|
| 1  | R6. 5. 2  | 毛里田  | 只上町    | 対応済  |
| 2  | R6. 5. 7  | 藪塚東部 | 藪塚町    | 対応済  |
| 3  | R6. 5. 7  | 藪塚東部 | 藪塚町    | 対応済  |
| 4  | R6. 5. 7  | 藪塚東部 | 藪塚町    | 対応済  |
| 5  | R6. 5. 7  | 宝泉   | 由良町    | 対応済  |
| 6  | R6. 5. 8  | 生品   | 新田小金井町 | 対応済  |
| 7  | R6. 5. 8  | 尾島   | 亀岡町    | 対応済  |
| 8  | R6. 5. 9  | 世良田  | 粕川町    | 対応済  |
| 9  | R6. 5. 10 | 太田   | 浜町     | 対応不能 |
| 10 | R6. 5. 10 | 強戸   | 寺井町    | 対応済  |
| 11 | R6. 5. 10 | 沢野   | 下浜田町   | 対応済  |
| 12 | R6. 5. 13 | 九合   | 内ヶ島町   | 対応済  |
| 13 | R6. 5. 13 | 休泊   | 沖之郷町   | 対応済  |
| 14 | R6. 5. 13 | 休泊   | 沖之郷町   | 対応済  |
| 15 | R6. 5. 13 | 休泊   | 沖之郷町   | 対応済  |
| 16 | R6. 5. 13 | 休泊   | 沖之郷町   | 対応済  |
| 17 | R6. 5. 13 | 休泊   | 沖之郷町   | 対応済  |
| 18 | R6. 5. 13 | 休泊   | 沖之郷町   | 対応済  |
| 19 | R6. 5. 13 | 休泊   | 沖之郷町   | 対応済  |
| 20 | R6. 5. 13 | 木崎   | 新田中江田町 | 対応済  |
| 21 | R6. 5. 13 | 藪塚東部 | 藪塚町    | 対応済  |
| 22 | R6. 5. 13 | 休泊   | 龍舞町    | 対応済  |
| 23 | R6. 5. 15 | 宝泉   | 藤阿久町   | 対応済  |
| 24 | R6. 5. 15 | 宝泉   | 藤阿久町   | 対応済  |
| 25 | R6. 5. 15 | 綿打   | 新田下田中町 | 対応済  |
| 26 | R6. 5. 15 | 宝泉   | 西新町    | 対応済  |
| 27 | R6. 5. 15 | 宝泉   | 西新町    | 対応済  |
| 28 | R6. 5. 15 | 綿打   | 新田早川町  | 対応済  |
| 29 | R6. 5. 16 | 藪塚西部 | 大原町    | 対応済  |
| 30 | R6. 5. 15 | 宝泉   | 西新町    | 対応済  |
| 31 | R6. 5. 15 | 宝泉   | 西新町    | 対応済  |
| 32 | R6. 5. 15 | 綿打   | 新田下田中町 | 対応済  |
| 33 | R6. 5. 16 | 太田   | 浜町     | 対応済  |
| 34 | R6. 5. 16 | 太田   | 浜町     | 対応済  |
| 35 | R6. 5. 16 | 世良田  | 世良田町   | 対応済  |
| 36 | R6. 5. 16 | 韭川   | 東新町    | 対応済  |
| 37 | R6. 5. 16 | 太田   | 浜町     | 対応済  |
| 38 | R6. 5. 17 | 藪塚西部 | 大原町    | 対応済  |
| 39 | R6. 5. 17 | 藪塚西部 | 大原町    | 対応済  |
| 40 | R6. 5. 20 | 韭川   | 東長岡町   | 対応済  |

## 《対応状況》

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 対応済     | : 舗装の穴埋め対応済み。              |
| 対応予定    | : 対応中若しくは対応予定。             |
| 関係機関連絡済 | : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。   |
| 経過観察    | : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。 |
| 対応不能    | : 現地が民地等のため対応できない。         |
| 現地確認不能  | : 現地確認したが損傷個所を確認できない。      |

# 太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】通報一覧

令和6年5月1日～令和6年5月31日 受付分

| 番号 | 受付日       | 地区名  | 町 名    | 対応状況 |
|----|-----------|------|--------|------|
| 41 | R6. 5. 20 | 藪塚西部 | 大原町    | 対応不能 |
| 42 | R6. 5. 20 | 藪塚西部 | 大原町    | 対応済  |
| 43 | R6. 5. 20 | 藪塚西部 | 大原町    | 対応済  |
| 44 | R6. 5. 20 | 沢野   | 下浜田町   | 対応済  |
| 45 | R6. 5. 20 | 九合   | 新井町    | 対応済  |
| 46 | R6. 5. 20 | 韭川   | 石原町    | 対応済  |
| 47 | R6. 5. 20 | 韭川   | 石原町    | 対応済  |
| 48 | R6. 5. 20 | 綿打   | 新田下田中町 | 対応予定 |
| 49 | R6. 5. 20 | 綿打   | 新田下田中町 | 対応予定 |
| 50 | R6. 5. 20 | 綿打   | 新田下田中町 | 対応予定 |
| 51 | R6. 5. 22 | 沢野   | 岩瀬川町   | 対応済  |
| 52 | R6. 5. 22 | 九合   | 飯塚町    | 対応済  |
| 53 | R6. 5. 23 | 強戸   | 西長岡町   | 対応済  |
| 54 | R6. 5. 24 | 綿打   | 新田萩町   | 対応済  |
| 55 | R6. 5. 24 | 九合   | 飯塚町    | 対応済  |
| 56 | R6. 5. 24 | 世良田  | 粕川町    | 対応済  |
| 57 | R6. 5. 27 | 休泊   | 龍舞町    | 対応済  |
| 58 | R6. 5. 27 | 休泊   | 茂木町    | 対応済  |
| 59 | R6. 5. 27 | 韭川   | 東長岡町   | 対応済  |
| 60 | R6. 5. 27 | 生品   | 新田村田町  | 対応済  |
| 61 | R6. 5. 27 | 九合   | 東矢島町   | 対応済  |
| 62 | R6. 5. 27 | 毛里田  | 東今泉町   | 対応済  |
| 63 | R6. 5. 27 | 毛里田  | 東今泉町   | 対応済  |
| 64 | R6. 5. 27 | 九合   | 飯塚町    | 対応済  |
| 65 | R6. 5. 27 | 宝泉   | 藤久良町   | 対応済  |
| 66 | R6. 5. 27 | 沢野   | 末広町    | 対応済  |
| 67 | R6. 5. 27 | 沢野   | 末広町    | 対応済  |
| 68 | R6. 5. 27 | 沢野   | 末広町    | 対応済  |
| 69 | R6. 5. 27 | 沢野   | 末広町    | 対応済  |
| 70 | R6. 5. 27 | 沢野   | 末広町    | 対応済  |
| 71 | R6. 5. 30 | 木崎   | 新田高尾町  | 対応済  |
| 72 | R6. 5. 30 | 綿打   | 新田下田中町 | 対応済  |
| 73 | R6. 5. 30 | 休泊   | 下小林町   | 対応済  |
| 74 |           |      |        |      |
| 75 |           |      |        |      |
| 76 |           |      |        |      |
| 77 |           |      |        |      |
| 78 |           |      |        |      |
| 79 |           |      |        |      |
| 80 |           |      |        |      |

## 《対応状況》

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 対応済     | : 舗装の穴埋め対応済み。              |
| 対応予定    | : 対応中若しくは対応予定。             |
| 関係機関連絡済 | : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。   |
| 経過観察    | : 早急な対応の必要が無い場合当面は経過を観察する。 |
| 対応不能    | : 現地在民地等のため対応できない。         |
| 現地確認不能  | : 現地確認したが損傷箇所を確認できない。      |