

# 太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】通報一覧

令和6年9月1日～令和6年9月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町名	対応状況
1	R6.9.2	九合	内ヶ島町	対応済
2	R6.9.2	休泊	龍舞町	対応済
3	R6.9.2	葦川	東長岡町	対応済
4	R6.9.6	九合	飯塚町	対応済
5	R6.9.6	九合	内ヶ島町	対応済
6	R6.9.10	毛里田	吉沢町	対応済
7	R6.9.11	宝泉	由良町	対応済
8	R6.9.12	九合	飯田町	対応済
9	R6.9.17	休泊	下小林町	対応済
10	R6.9.17	休泊	下小林町	対応済
11	R6.9.17	九合	内ヶ島町	対応済
12	R6.9.17	葦川	東長岡町	対応済
13	R6.9.17	葦川	東長岡町	対応済
14	R6.9.17	葦川	東長岡町	対応済
15	R6.9.17	葦川	東金井町	対応済
16	R6.9.17	休泊	下小林町	対応済
17	R6.9.17	休泊	下小林町	対応済
18	R6.9.18	九合	東別所町	対応済
19	R6.9.18	葦川	矢場町	対応済
20	R6.9.18	葦川	矢場町	対応済
21	R6.9.24	九合	飯塚町	対応済
22	R6.9.24	沢野	細谷町	対応済
23	R6.9.24	葦川	東長岡町	対応済
24	R6.9.24	宝泉	宝町	対応済
25	R6.9.24	沢野	高林寿町	対応済
26	R6.9.30	藪塚西部	大原町	対応済
27	R6.9.30	藪塚西部	大原町	対応済
28	R6.9.30	藪塚西部	大原町	対応済
29	R6.9.30	藪塚西部	大原町	対応済
30	R6.9.30	藪塚西部	大原町	対応済
31	R6.9.30	藪塚西部	大原町	対応済
32	R6.9.30	葦川	東長岡町	対応済
33	R6.9.30	葦川	東長岡町	対応済
34	R6.9.30	沢野	福沢町	対応済
35				
36				
37				
38				
39				
40				

《対応状況》	
対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷箇所を確認できない。