

太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】通報一覧

令和6年10月1日～令和6年10月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
1	R6. 10. 1	鳥之郷	城西町	対応済
2	R6. 10. 2	宝泉	由良町	対応済
3	R6. 10. 4	生品	新田村田町	対応済
4	R6. 10. 4	木崎	新田木崎町	対応済
5	R6. 10. 7	藪塚東部	大原町	対応済
6	R6. 10. 7	生品	新田市野井町	対応済
7	R6. 10. 11	世良田	世良田町	対応済
8	R6. 10. 11	毛里田	丸山町	対応済
9	R6. 10. 15	沢野	岩瀬川町	対応済
10	R6. 10. 15	沢野	米沢町	対応済
11	R6. 10. 15	毛里田	只上町	対応済
12	R6. 10. 15	藪塚東部	大原町	現地確認不能
13	R6. 10. 17	藪塚西部	大原町	対応済
14	R6. 10. 17	九合	東別所町	対応済
15	R6. 10. 18	九合	東矢島町	対応済
16	R6. 10. 21	沢野	末広町	対応済
17	R6. 10. 21	綿打	新田早川町	関係機関連絡済
18	R6. 10. 21	鳥之郷	鳥山下町	対応不能
19	R6. 10. 24	生品	新田市野井町	対応済
20	R6. 10. 24	九合	東別所町	対応済
21	R6. 10. 28	休泊	下小林町	対応済
22	R6. 10. 28	九合	新井町	対応済
23	R6. 10. 30	綿打	新田上江田町	対応済
24	R6. 10. 30	綿打	新田金井町	対応済
25	R6. 10. 31	強戸	西長岡町	対応済
26	R6. 10. 31	強戸	菅塩町	対応済
27	R6. 10. 31	強戸	菅塩町	対応済
28	R6. 10. 31	鳥之郷	鳥山上町	対応済
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地在民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷個所を確認できない。