

太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】通報一覧

令和5年6月1日～令和5年6月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町名	対応状況
1	R5. 6. 1	九合	新井町	対応済
2	R5. 6. 1	沢野	庄屋町	対応済
3	R5. 6. 1	沢野	庄屋町	対応済
4	R5. 6. 1	沢野	庄屋町	対応済
5	R5. 6. 1	葑川	東長岡町	対応済
6	R5. 6. 2	沢野	高林北町	対応済
7	R5. 6. 3	宝泉	由良町	対応済
8	R5. 6. 3	藪塚西部	大原町	対応済
9	R5. 6. 3	沢野	庄屋町	対応済
10	R5. 6. 4	生品	新田小金井町	対応済
11	R5. 6. 4	綿打	新田金井町	対応済
12	R5. 6. 4	沢野	庄屋町	対応済
13	R5. 6. 4	九合	内ヶ島町	対応済
14	R5. 6. 4	沢野	庄屋町	対応済
15	R5. 6. 5	沢野	西新町	対応済
16	R5. 6. 5	世良田	粕川町	対応済
17	R5. 6. 5	強戸	菅塩町	対応済
18	R5. 6. 5	尾島	阿久津町	関係機関連絡済
19	R5. 6. 6	生品	新田市野倉町	対応済
20	R5. 6. 6	藪塚東部	山之神町	対応済
21	R5. 6. 7	沢野	高林北町	対応済
22	R5. 6. 7	生品	新田小金井町	対応済
23	R5. 6. 7	鳥之郷	大島町	対応済
24	R5. 6. 8	九合	内ヶ島町	対応済
25	R5. 6. 9	藪塚西部	大原町	対応済
26	R5. 6. 9	生品	新田市野井町	対応済
27	R5. 6. 9	生品	新田市野井町	対応済
28	R5. 6. 10	沢野	下浜田町	対応済
29	R5. 6. 10	毛里田	只上町	対応済
30	R5. 6. 10	毛里田	只上町	対応済
31	R5. 6. 10	毛里田	只上町	対応済
32	R5. 6. 10	毛里田	只上町	対応済
33	R5. 6. 10	毛里田	只上町	対応済
34	R5. 6. 10	毛里田	只上町	対応済
35	R5. 6. 10	毛里田	只上町	対応済
36	R5. 6. 10	沢野	細谷町	対応済
37	R5. 6. 12	宝泉	西新町	対応済
38	R5. 6. 13	木崎	新田木崎町	対応済
39	R5. 6. 13	九合	新井町	対応済
40	R5. 6. 15	太田	浜町	対応済

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地在民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷箇所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】通報一覧

令和5年6月1日～令和5年6月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町名	対応状況
41	R5. 6. 15	太田	浜町	対応済
42	R5. 6. 15	生品	新田反町町	対応済
43	R5. 6. 15	毛里田	東新町	対応済
44	R5. 6. 16	毛里田	只上町	対応済
45	R5. 6. 16	毛里田	只上町	対応済
46	R5. 6. 16	太田	本町	対応済
47	R5. 6. 17	毛里田	高瀬町	対応済
48	R5. 6. 17	毛里田	高瀬町	対応済
49	R5. 6. 18	葦川	東長岡町	対応済
50	R5. 6. 18	鳥之郷	鶴生田町	対応済
51	R5. 6. 18	休泊	龍舞町	対応済
52	R5. 6. 18	九合	内ヶ島町	対応済
53	R5. 6. 19	葦川	東長岡町	対応済
54	R5. 6. 19	九合	飯田町	対応済
55	R5. 9. 19	毛里田	原宿町	対応済
56	R5. 6. 20	生品	新田市野倉町	対応済
57	R5. 6. 21	宝泉	下田島町	対応済
58	R5. 6. 21	藪塚東部	藪塚町	対応済
59	R5. 6. 21	宝泉	新道町	対応済
60	R5. 6. 21	宝泉	新道町	対応済
61	R5. 6. 23	強戸	寺井町	対応済
62	R5. 6. 23	九合	飯塚町	対応済
63	R5. 6. 23	生品	新田小金井町	対応済
64	R5. 6. 23	生品	新田小金井町	対応済
65	R5. 6. 23	宝泉	新道町	関係機関連絡済
66	R5. 6. 27	不明		現地確認不能
67	R5. 6. 27	九合	東別所町	対応済
68	R5. 6. 29	木崎	新田木崎町	対応済
69	R5. 6. 29	葦川	東長岡町	対応済
70	R5. 6. 29	鳥之郷	新野町	対応済
71	R5. 6. 29	木崎	新田赤堀町	対応済
72	R5. 6. 30	生品	新田市野倉町	対応済
73	R5. 6. 30	葦川	植木野町	対応済
74	R5. 6. 30	綿打	新田上江田町	対応済
75				
76				
77				
78				
79				
80				

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地が民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷個所を確認できない。