

太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】通報一覧

令和6年5月1日～令和6年5月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
1	R6. 5. 2	毛里田	只上町	対応済
2	R6. 5. 7	藪塚東部	藪塚町	対応済
3	R6. 5. 7	藪塚東部	藪塚町	対応済
4	R6. 5. 7	藪塚東部	藪塚町	対応済
5	R6. 5. 7	宝泉	由良町	対応済
6	R6. 5. 8	生品	新田小金井町	対応済
7	R6. 5. 8	尾島	亀岡町	対応済
8	R6. 5. 9	世良田	粕川町	対応済
9	R6. 5. 10	太田	浜町	対応不能
10	R6. 5. 10	強戸	寺井町	対応済
11	R6. 5. 10	沢野	下浜田町	対応済
12	R6. 5. 13	九合	内ヶ島町	対応済
13	R6. 5. 13	休泊	沖之郷町	対応済
14	R6. 5. 13	休泊	沖之郷町	対応済
15	R6. 5. 13	休泊	沖之郷町	対応済
16	R6. 5. 13	休泊	沖之郷町	対応済
17	R6. 5. 13	休泊	沖之郷町	対応済
18	R6. 5. 13	休泊	沖之郷町	対応済
19	R6. 5. 13	休泊	沖之郷町	対応済
20	R6. 5. 13	木崎	新田中江田町	対応済
21	R6. 5. 13	藪塚東部	藪塚町	対応済
22	R6. 5. 13	休泊	龍舞町	対応済
23	R6. 6. 13	藪塚東部	山之神町	対応済
24	R6. 5. 15	宝泉	藤阿久町	対応済
25	R6. 5. 15	綿打	新田下田中町	対応済
26	R6. 5. 15	宝泉	西新町	対応済
27	R6. 5. 15	宝泉	西新町	対応済
28	R6. 5. 15	綿打	新田早川町	対応済
29	R6. 5. 15	綿打	新田下田中町	対応済
30	R6. 5. 15	宝泉	西新町	対応済
31	R6. 5. 15	宝泉	西新町	対応済
32	R6. 5. 15	宝泉	藤阿久町	対応済
33	R6. 5. 16	太田	浜町	対応済
34	R6. 5. 16	太田	浜町	対応済
35	R6. 5. 16	世良田	世良田町	対応済
36	R6. 5. 16	葦川	東新町	対応済
37	R6. 5. 16	藪塚西部	大原町	対応済
38	R6. 5. 17	藪塚西部	大原町	対応済
39	R6. 5. 17	藪塚西部	大原町	対応済
40	R6. 5. 20	葦川	石原町	対応済

《対応状況》

対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】通報一覧

令和6年5月1日～令和6年5月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
41	R6. 5. 20	藪塚西部	大原町	対応不能
42	R6. 5. 20	藪塚西部	大原町	対応済
43	R6. 5. 20	藪塚西部	大原町	対応済
44	R6. 5. 20	葦川	石原町	対応済
45	R6. 5. 20	葦川	東長岡町	対応済
46	R6. 5. 20	沢野	下浜田町	対応済
47	R6. 5. 20	九合	新井町	対応済
48	R6. 5. 20	綿打	新田下田中町	対応済
49	R6. 5. 22	沢野	岩瀬川町	対応済
50	R6. 5. 22	九合	飯塚町	対応済
51	R6. 5. 23	強戸	西長岡町	対応済
52	R6. 5. 24	綿打	新田萩町	対応済
53	R6. 5. 24	九合	飯塚町	対応済
54	R6. 5. 24	世良田	粕川町	対応済
55	R6. 5. 27	休泊	龍舞町	対応済
56	R6. 5. 27	葦川	東長岡町	対応済
57	R6. 5. 27	生品	新田村田町	対応済
58	R6. 5. 27	沢野	末広町	対応済
59	R6. 5. 27	沢野	末広町	対応済
60	R6. 5. 27	沢野	末広町	対応済
61	R6. 5. 27	沢野	末広町	対応済
62	R6. 5. 27	沢野	末広町	対応済
63	R6. 5. 27	九合	東矢島町	対応済
64	R6. 5. 27	毛里田	東今泉町	対応済
65	R6. 5. 27	毛里田	東今泉町	対応済
66	R6. 5. 27	九合	飯塚町	対応済
67	R6. 5. 27	宝泉	藤久良町	対応済
68	R6. 5. 27	休泊	茂木町	対応済
69	R6. 5. 30	休泊	下小林町	対応済
70	R6. 5. 30	木崎	新田高尾町	対応済
71	R6. 5. 30	綿打	新田下田中町	対応済
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地が民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷個所を確認できない。