

太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】通報一覧

令和6年7月1日～令和6年7月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
1	R6. 7. 1	宝泉	藤久良町	対応済
2	R6. 7. 1	九合	内ヶ島町	対応済
3	R6. 7. 3	強戸	菅塩町	対応済
4	R6. 7. 4	宝泉	由良町	対応済
5	R6. 7. 5	九合	飯塚町	対応済
6	R6. 7. 8	九合	飯塚町	対応済
7	R6. 7. 10	沢野	高林東町	対応済
8	R6. 7. 10	韭川	東長岡町	対応済
9	R6. 7. 10	韭川	東長岡町	対応済
10	R6. 7. 10	韭川	東長岡町	対応済
11	R6. 7. 11	木崎	新田木崎町	対応済
12	R6. 7. 12	尾島	亀岡町	対応済
13	R6. 7. 12	尾島	亀岡町	対応済
14	R6. 7. 16	九合	内ヶ島町	対応済
15	R6. 7. 16	九合	飯塚町	対応済
16	R6. 7. 16	休泊	沖之郷町	対応済
17	R6. 7. 16	休泊	沖之郷町	対応済
18	R6. 7. 16	休泊	沖之郷町	対応済
19	R6. 7. 16	休泊	沖之郷町	対応済
20	R6. 7. 16	宝泉	由良町	対応済
21	R6. 7. 16	沢野	西新町	対応済
22	R6. 7. 17	九合	東矢島町	対応済
23	R6. 7. 18	九合	内ヶ島町	対応済
24	R6. 7. 18	九合	新井町	対応済
25	R6. 7. 19	生品	新田市野倉町	対応済
26	R6. 7. 19	沢野	西新町	対応済
27	R6. 7. 19	九合	飯塚町	対応済
28	R6. 7. 19	宝泉	下田島町	対応済
29	R6. 7. 25	宝泉	由良町	対応済
30	R6. 7. 25	宝泉	由良町	対応済
31	R6. 7. 29	毛里田	吉沢町	対応済
32	R6. 7. 30	藪塚東部	藪塚町	対応済
33	R6. 7. 31	太田	西本町	対応済
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

《対応状況》

対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。