

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年4月1日～令和7年4月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町名	対応状況
1	R7.4.1	藪塚東部	藪塚町	対応済
2	R7.4.2	藪塚東部	大原町	対応済
3	R7.4.2	宝泉	由良町	対応済
4	R7.4.2	宝泉	由良町	対応済
5	R7.4.2	九合	東矢島町	対応済
6	R7.4.2	宝泉	西新町	対応済
7	R7.4.2	休泊	龍舞町	関係機関連絡済
8	R7.4.3	藪塚西部	大原町	対応済
9	R7.4.4	鳥之郷	大島町	対応済
10	R7.4.4	藪塚東部	藪塚町	対応済
11	R7.4.5	藪塚東部	山之神町	対応済
12	R7.4.5	毛里田	東新町	対応済
13	R7.4.5	宝泉	下田島町	対応済
14	R7.4.5	木崎	新田木崎町	現地確認不能
15	R7.4.6	宝泉	沖野町	対応済
16	R7.4.6	九合	内ヶ島町	対応済
17	R7.4.6	藪塚東部	山之神町	対応済
18	R7.4.6	藪塚東部	山之神町	対応済
19	R7.4.6	藪塚東部	大原町	対応済
20	R7.4.6	藪塚東部	藪塚町	対応済
21	R7.4.6	宝泉	沖野町	対応済
22	R7.4.9	沢野	細谷町	対応済
23	R7.4.9	強戸	強戸町	対応済
24	R7.4.9	木崎	新田下江田町	対応済
25	R7.4.10	綿打	新田萩町	対応済
26	R7.4.10	木崎	新田下江田町	対応済
27	R7.4.10	木崎	新田下江田町	対応済
28	R7.4.10	木崎	新田下江田町	対応済
29	R7.4.10	宝泉	藤阿久町	対応済
30	R7.4.11	宝泉	藤阿久町	対応済
31	R7.4.11	木崎	新田木崎町	対応済
32	R7.4.11	木崎	新田木崎町	対応済
33	R7.4.11	綿打	新田下田中町	対応済
34	R7.4.12	葦川	東長岡町	対応済
35	R7.4.12	葦川	東長岡町	対応済
36	R7.4.12	木崎	新田下江田町	対応済
37	R7.4.12	木崎	新田下江田町	関係機関連絡済
38	R7.4.13	綿打	新田大根町	対応済
39	R7.4.14	生品	新田市野倉町	対応済
40	R7.4.14	藪塚東部	山之神町	対応済

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地在民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷箇所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年4月1日～令和7年4月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町名	対応状況
41	R7. 4. 14	鳥之郷	鶴生田町	対応済
42	R7. 4. 15	綿打	新田大根町	対応済
43	R7. 4. 15	鳥之郷	大島町	対応済
44	R7. 4. 15	木崎	新田下江田町	対応済
45	R7. 4. 15	木崎	新田下江田町	対応済
46	R7. 4. 15	木崎	新田下江田町	対応済
47	R7. 4. 15	木崎	新田下江田町	対応済
48	R7. 4. 15	木崎	新田下江田町	対応済
49	R7. 4. 15	木崎	新田下江田町	対応済
50	R7. 4. 15	木崎	新田下江田町	対応済
51	R7. 4. 15	藪塚東部	大原町	対応済
52	R7. 4. 17	鳥之郷	新野町	対応済
53	R7. 4. 17	鳥之郷	新野町	対応済
54	R7. 4. 17	鳥之郷	新野町	対応済
55	R7. 4. 18	藪塚東部	大原町	対応済
56	R7. 4. 18	九合	東矢島町	対応済
57	R7. 4. 19	鳥之郷	鳥山上町	対応済
58	R7. 4. 19	九合	内ヶ島町	対応済
59	R7. 4. 20	鳥之郷	鶴生田町	対応済
60	R7. 4. 20	鳥之郷	鶴生田町	対応済
61	R7. 4. 20	鳥之郷	鳥山町	対応済
62	R7. 4. 20	葑川	東長岡町	対応済
63	R7. 4. 20	葑川	東長岡町	対応済
64	R7. 4. 20	毛里田	東今泉町	対応済
65	R7. 4. 21	毛里田	高瀬町	対応済
66	R7. 4. 22	生品	新田反町町	関係機関連絡済
67	R7. 4. 24	葑川	矢場町	対応済
68	R7. 4. 24	九合	内ヶ島町	対応済
69	R7. 4. 24	九合	内ヶ島町	対応済
70	R7. 4. 24	九合	内ヶ島町	対応済
71	R7. 4. 24	沢野	高林南町	対応済
72	R7. 4. 25	木崎	新田下江田町	対応済
73	R7. 4. 25	木崎	新田中江田町	対応済
74	R7. 4. 25	綿打	新田下田中町	現地確認不能
75	R7. 4. 25	綿打	新田下田中町	現地確認不能
76	R7. 4. 25	綿打	新田下田中町	現地確認不能
77	R7. 4. 27	宝泉	由良町	現地確認不能
78	R7. 4. 27	休泊	下小林町	対応済
79	R7. 4. 27	休泊	下小林町	対応済
80	R7. 4. 27	九合	内ヶ島町	対応済

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地在民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷箇所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年4月1日～令和7年4月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
81	R7. 4. 27	毛里田	只上町	現地確認不能
82	R7. 4. 27	毛里田	吉沢町	対応済
83	R7. 4. 27	毛里田	吉沢町	対応済
84	R7. 4. 28	強戸	大鷲町	対応済
85	R7. 4. 28	強戸	大鷲町	対応済
86	R7. 4. 28	太田	西本町	対応済
87	R7. 4. 29	葦川	矢場町	対応済
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				

《対応状況》	
対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。