

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年5月1日～令和7年5月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
1	R7. 5. 1	毛里田	只上町	対応済
2	R7. 5. 1	九合	東別所町	対応済
3	R7. 5. 3	強戸	寺井町	対応済
4	R7. 5. 3	強戸	大鷲町	対応済
5	R7. 5. 4	九合	東別所町	対応済
6	R7. 5. 4	藪塚西部	大原町	現地確認不能
7	R7. 5. 4	藪塚西部	大原町	現地確認不能
8	R7. 5. 5	太田	本町	対応済
9	R7. 5. 5	沢野	下浜田町	対応済
10	R7. 5. 7	強戸	寺井町	対応済
11	R7. 5. 7	強戸	上強戸町	対応済
12	R7. 5. 7	藪塚西部	大原町	対応済
13	R7. 5. 7	綿打	新田下田中町	現地確認不能
14	R7. 5. 7	鳥之郷	鳥山下町	現地確認不能
15	R7. 5. 8	毛里田	丸山町	対応済
16	R7. 5. 8	藪塚東部	藪塚町	対応済
17	R7. 5. 10	休泊	下小林町	対応済
18	R7. 5. 12	生品	新田小金井町	対応済
19	R7. 5. 12	綿打	新田上江田町	対応済
20	R7. 5. 12	綿打	新田上江田町	対応済
21	R7. 5. 12	綿打	新田上江田町	対応済
22	R7. 5. 12	綿打	新田上江田町	対応済
23	R7. 5. 12	藪塚東部	大原町	対応済
24	R7. 5. 12	尾島	亀岡町	対応済
25	R7. 5. 12	休泊	龍舞町	対応済
26	R7. 5. 13	宝泉	上田島町	対応済
27	R7. 5. 14	強戸	強戸町	対応済
28	R7. 5. 15	菰川	東長岡町	対応済
29	R7. 5. 16	毛里田	只上町	対応済
30	R7. 5. 16	九合	内ヶ島町	対応済
31	R7. 5. 17	鳥之郷	鳥山上町	対応済
32	R7. 5. 17	藪塚西部	大原町	現地確認不能
33	R7. 5. 17	強戸	天良町	対応済
34	R7. 5. 18	綿打	新田嘉祢町	現地確認不能
35	R7. 5. 18	沢野	米沢町	対応済
36	R7. 5. 18	綿打	新田金井町	対応済
37	R7. 5. 19	九合	内ヶ島町	対応済
38	R7. 5. 19	藪塚西部	大原町	対応済
39	R7. 5. 19	毛里田	東新町	対応済
40	R7. 5. 20	綿打	新田上田中町	対応済

《対応状況》

対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年5月1日～令和7年5月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
41	R7. 5. 20	鳥之郷	鳥山上町	対応済
42	R7. 5. 20	世良田	世良田町	対応済
43	R7. 5. 20	世良田	世良田町	対応済
44	R7. 5. 20	葦川	安良岡町	対応済
45	R7. 5. 20	葦川	東金井町	対応済
46	R7. 5. 21	強戸	強戸町	対応済
47	R7. 5. 21	強戸	強戸町	対応済
48	R7. 5. 21	強戸	強戸町	対応済
49	R7. 5. 21	宝泉	中根町	対応済
50	R7. 5. 21	尾島	亀岡町	対応済
51	R7. 5. 21	綿打	新田花香塚町	対応済
52	R7. 5. 21	九合	西矢島町	対応済
53	R7. 5. 21	休泊	龍舞町	対応済
54	R7. 5. 21	休泊	龍舞町	対応済
55	R7. 5. 23	強戸	強戸町	対応済
56	R7. 5. 23	藪塚東部	藪塚町	対応済
57	R7. 5. 23	藪塚東部	藪塚町	対応済
58	R7. 5. 23	強戸	強戸町	対応済
59	R7. 5. 23	生品	新田村田町	対応済
60	R7. 5. 23	葦川	植木野町	関係機関連絡済
61	R7. 5. 24	葦川	植木野町	対応済
62	R7. 5. 24	葦川	東長岡町	対応済
63	R7. 5. 25	藪塚西部	大原町	対応済
64	R7. 5. 25	世良田	粕川町	対応済
65	R7. 5. 25	休泊	龍舞町	対応済
66	R7. 5. 25	休泊	龍舞町	対応済
67	R7. 5. 25	休泊	龍舞町	対応済
68	R7. 5. 26	綿打	新田金井町	対応済
69	R7. 5. 26	太田	金山町	対応済
70	R7. 5. 26	沢野	下浜田町	対応済
71	R7. 5. 26	強戸	成塚町	対応済
72	R7. 5. 27	藪塚西部	大原町	対応済
73	R7. 5. 27	毛里田	東今泉町	対応済
74	R7. 5. 28	九合	東矢島町	対応済
75	R7. 5. 30	綿打	新田上中町	対応済
76	R7. 5. 31	強戸	成塚町	対応済
77	R7. 5. 31	九合	飯塚町	対応済
78	R7. 5. 31	尾島	堀口町	対応済
79				
80				

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地が民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷個所を確認できない。