

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年6月1日～令和7年6月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
1	R7. 6. 1	強戸	寺井町	現地確認不能
2	R7. 6. 1	九合	飯田町	対応済
3	R7. 6. 2	強戸	強戸町	対応済
4	R7. 6. 2	尾島	亀岡町	対応済
5	R7. 6. 2	韭川	東長岡町	対応済
6	R7. 6. 2	藪塚東部	大原町	現地確認不能
7	R7. 6. 2	藪塚東部	大原町	経過観察
8	R7. 6. 2	藪塚東部	藪塚町	経過観察
9	R7. 6. 2	藪塚東部	藪塚町	経過観察
10	R7. 6. 2	藪塚東部	山之神町	対応済
11	R7. 6. 2	藪塚東部	山之神町	現地確認不能
12	R7. 6. 2	藪塚東部	山之神町	経過観察
13	R7. 6. 2	藪塚東部	山之神町	現地確認不能
14	R7. 6. 2	藪塚東部	藪塚町	現地確認不能
15	R7. 6. 2	藪塚東部	大原町	現地確認不能
16	R7. 6. 2	韭川	熊野町	対応済
17	R7. 6. 2	藪塚東部	大原町	対応済
18	R7. 6. 2	藪塚東部	大原町	対応済
19	R7. 6. 2	藪塚東部	大原町	対応済
20	R7. 6. 2	藪塚東部	大原町	現地確認不能
21	R7. 6. 2	強戸	成塚町	対応済
22	R7. 6. 4	沢野	高林南町	対応済
23	R7. 6. 4	毛里田	東新町	対応済
24	R7. 6. 4	藪塚東部	大原町	対応済
25	R7. 6. 5	九合	飯塚町	対応済
26	R7. 6. 5	韭川	台之郷町	対応済
27	R7. 6. 5	九合	飯田町	対応済
28	R7. 6. 5	藪塚西部	六千石町	対応不能
29	R7. 6. 5	綿打	新田早川町	対応済
30	R7. 6. 5	綿打	新田下田中町	対応済
31	R7. 6. 6	九合	新井町	対応済
32	R7. 6. 6	木崎	新田中江田町	対応済
33	R7. 6. 6	宝泉	藤阿久町	対応済
34	R7. 6. 7	木崎	新田高尾町	対応済
35	R7. 6. 7	木崎	新田高尾町	対応済
36	R7. 6. 7	太田	西本町	対応済
37	R7. 6. 7	韭川	東長岡町	対応済
38	R7. 6. 7	休泊	下小林町	対応済
39	R7. 6. 8	太田	東本町	対応済
40	R7. 6. 8	藪塚東部	藪塚町	対応済

《対応状況》

対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年6月1日～令和7年6月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
41	R7. 6. 9	生品	新田反町町	対応済
42	R7. 6. 9	沢野	高林東町	対応済
43	R7. 6. 11	韭川	石原町	対応済
44	R7. 6. 11	宝泉	由良町	経過観察
45	R7. 6. 11	九合	新井町	対応済
46	R7. 6. 12	毛里田	丸山町	対応済
47	R7. 6. 12	韭川	矢場町	対応済
48	R7. 6. 12	毛里田	丸山町	対応済
49	R7. 6. 12	毛里田	丸山町	対応済
50	R7. 6. 12	毛里田	丸山町	対応済
51	R7. 6. 12	沢野	末広町	現地確認不能
52	R7. 6. 12	沢野	末広町	対応済
53	R7. 6. 12	綿打	新田萩町	対応済
54	R7. 6. 12	太田	東本町	対応済
55	R7. 6. 12	藪塚東部	大原町	対応済
56	R7. 6. 12	鳥之郷	鳥山中町	現地確認不能
57	R7. 6. 12	太田	本町	対応済
58	R7. 6. 13	藪塚東部	大原町	対応済
59	R7. 6. 14	九合	内ヶ島町	対応済
60	R7. 6. 14	藪塚東部	大原町	対応済
61	R7. 6. 15	藪塚東部	大原町	対応済
62	R7. 6. 15	藪塚東部	大原町	対応済
63	R7. 6. 15	藪塚東部	大原町	対応済
64	R7. 6. 15	藪塚東部	大原町	対応済
65	R7. 6. 15	休泊	龍舞町	対応済
66	R7. 6. 15	休泊	沖之郷町	対応済
67	R7. 6. 15	九合	内ヶ島町	対応済
68	R7. 6. 15	藪塚東部	藪塚町	対応済
69	R7. 6. 16	毛里田	東今泉町	対応済
70	R7. 6. 16	藪塚西部	六千石町	対応済
71	R7. 6. 16	藪塚西部	大原町	対応済
72	R7. 6. 16	九合	東矢島町	対応済
73	R7. 6. 16	沢野	細谷町	対応済
74	R7. 6. 16	沢野	米沢町	対応済
75	R7. 6. 16	宝泉	宝町	対応済
76	R7. 6. 16	沢野	米沢町	経過観察
77	R7. 6. 16	沢野	米沢町	経過観察
78	R7. 6. 16	沢野	米沢町	経過観察
79	R7. 6. 16	世良田	粕川町	対応済
80	R7. 6. 16	沢野	細谷町	対応済

《対応状況》

対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年6月1日～令和7年6月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
81	R7. 6. 17	九合	東別所町	対応済
82	R7. 6. 17	菰川	台之郷町	対応済
83	R7. 6. 18	毛里田	只上町	対応済
84	R7. 6. 19	沢野	細谷町	対応済
85	R7. 6. 19	木崎	新田中江田町	対応済
86	R7. 6. 19	沢野	細谷町	対応済
87	R7. 6. 20	宝泉	藤阿久町	対応予定
88	R7. 6. 20	藪塚東部	山之神町	対応済
89	R7. 6. 20	菰川	東長岡町	対応済
90	R7. 6. 20	九合	飯塚町	対応済
91	R7. 6. 21	九合	新井町	対応済
92	R7. 6. 21	生品	新田市野倉町	対応済
93	R7. 6. 22	綿打	新田下田中町	対応済
94	R7. 6. 22	藪塚西部	大原町	対応済
95	R7. 6. 22	菰川	東長岡町	対応済
96	R7. 6. 23	菰川	台之郷町	対応済
97	R7. 6. 23	太田	西本町	現地確認不能
98	R7. 6. 23	藪塚西部	大原町	対応済
99	R7. 6. 23	藪塚西部	大原町	対応済
100	R7. 6. 24	生品	新田市野倉町	経過観察
101	R7. 6. 25	毛里田	只上町	対応済
102	R7. 6. 25	九合	新島町	対応済
103	R7. 6. 26	藪塚東部	藪塚町	対応済
104	R7. 6. 26	世良田	粕川町	対応済
105	R7. 6. 26	九合	西矢島町	対応済
106	R7. 6. 26	毛里田	高瀬町	対応済
107	R7. 6. 27	藪塚西部	大原町	対応済
108	R7. 6. 27	生品	新田村田町	対応済
109	R7. 6. 27	宝泉	宝町	対応済
110	R7. 6. 29	沢野	高林南町	対応済
111	R7. 6. 29	尾島	亀岡町	対応済
112	R7. 6. 29	生品	新田市野倉町	対応済
113	R7. 6. 29	綿打	新田萩町	対応済
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				

《対応状況》

対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。