

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年11月1日～令和7年11月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
1	R7. 11. 1	藪塚東部	大原町	対応済
2	R7. 11. 1	休泊	龍舞町	対応予定
3	R7. 11. 2	九合	東別所町	対応済
4	R7. 11. 3	世良田	粕川町	対応済
5	R7. 11. 4	尾島	亀岡町	対応済
6	R7. 11. 5	沢野	下浜田町	対応不能
7	R7. 11. 5	太田	東本町	対応予定
8	R7. 11. 6	堇川	上小林町	対応済
9	R7. 11. 7	藪塚東部	藪塚町	対応済
10	R7. 11. 7	宝泉	由良町	対応済
11	R7. 11. 8	藪塚東部	藪塚町	対応済
12	R7. 11. 8	藪塚東部	藪塚町	対応済
13	R7. 11. 9	綿打	新田上江田町	対応不能
14	R7. 11. 9	宝泉	沖野町	対応済
15	R7. 11. 10	太田	東本町	対応済
16	R7. 11. 10	宝泉	下田島町	対応済
17	R7. 11. 11	綿打	新田大町	対応不能
18	R7. 11. 13	鳥之郷	鶴生田町	対応済
19	R7. 11. 13	不明		対応不能
20	R7. 11. 14	九合	東別所町	対応予定
21	R7. 11. 14	九合	東別所町	対応済
22	R7. 11. 15	尾島	亀岡町	対応済
23	R7. 11. 16	九合	飯塚町	対応済
24	R7. 11. 18	宝泉	由良町	対応済
25	R7. 11. 18	九合	内ヶ島町	対応済
26	R7. 11. 19	鳥之郷	鳥山下町	対応済
27	R7. 11. 19	鳥之郷	鳥山町	対応済
28	R7. 11. 19	毛里田	東新町	対応済
29	R7. 11. 20	宝泉	由良町	対応済
30	R7. 11. 20	藪塚東部	大原町	対応済
31	R7. 11. 20	宝泉	藤阿久町	対応済
32	R7. 11. 21	休泊	龍舞町	現地確認不能
33	R7. 11. 23	鳥之郷	鳥山上町	対応済
34	R7. 11. 23	沢野	南矢島町	対応済
35	R7. 11. 24	休泊	下小林町	対応済
36	R7. 11. 24	休泊	下小林町	対応済
37	R7. 11. 24	休泊	下小林町	対応済
38	R7. 11. 24	宝泉	沖野町	対応予定
39	R7. 11. 24	宝泉	沖野町	対応済
40	R7. 11. 25	尾島	岩松町	対応済

《対応状況》

- | | |
|---------|----------------------------|
| 対応済 | : 補装の穴埋め対応済み。 |
| 対応予定 | : 対応中若しくは対応予定。 |
| 関係機関連絡済 | : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。 |
| 経過観察 | : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。 |
| 対応不能 | : 現地が民地等のため対応できない。 |
| 現地確認不能 | : 現地確認したが損傷個所を確認できない。 |

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和7年11月1日～令和7年11月30日 受付分

対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地が民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。