

# 太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年4月1日～令和8年4月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町名	対応状況
1	R8. 4. 2	太田	浜町	対応済
2	R8. 4. 2	九合	小舞木町	対応済
3	R8. 4. 2	九合	内ヶ島町	対応済
4	R8. 4. 2	九合	飯塚町	経過観察
5	R8. 4. 3	休泊	龍舞町	対応不能
6	R8. 4. 3	毛里田	東今泉町	対応済
7	R8. 4. 3	九合	西矢島町	対応予定
8	R8. 4. 3	綿打	新田菰町	対応済
9	R8. 4. 3	綿打	新田上中町	対応済
10	R8. 4. 3	鳥之郷	城西町	対応済
11	R8. 4. 4	鳥之郷	鶴生田町	対応済
12	R8. 4. 4	鳥之郷	新野町	対応済
13	R8. 4. 5	毛里田	丸山町	対応予定
14	R8. 4. 5	休泊	沖之郷町	対応済
15	R8. 4. 5	休泊	沖之郷町	対応済
16	R8. 4. 5	生品	新田市野井町	対応不能
17	R8. 4. 7	藪塚東部	大原町	対応済
18	R8. 4. 8	宝泉	藤阿久町	対応予定
19	R8. 4. 9	葦川	台之郷町	対応済
20	R8. 4. 10	綿打	新田上江田町	対応済
21	R8. 4. 11	生品	新田村田町	対応済
22	R8. 4. 11	九合	内ヶ島町	対応不能
23	R8. 4. 11	毛里田	緑町	対応済
24	R8. 4. 12	宝泉	由良町	対応済
25	R8. 4. 12	太田	東本町	関係機関連絡済
26	R8. 4. 12	綿打	新田金井町	対応予定
27	R8. 4. 15	強戸	強戸町	対応済
28	R8. 4. 15	葦川	熊野町	対応予定
29	R8. 4. 16	毛里田	東新町	対応済
30	R8. 4. 17	毛里田	只上町	対応不能
31	R8. 4. 17	毛里田	只上町	対応予定
32	R8. 4. 17	宝泉	藤阿久町	関係機関連絡済
33	R8. 4. 17	藪塚東部	藪塚町	対応済
34	R8. 4. 18	宝泉	由良町	対応予定
35	R8. 4. 18	葦川	安良岡町	対応予定
36	R8. 4. 18	葦川	安良岡町	対応済
37	R8. 4. 18	綿打	新田上江田町	対応済
38	R8. 4. 19	沢野	米沢町	現地確認不能
39	R8. 4. 20	太田	本町	対応済
40	R8. 4. 20	太田	本町	対応予定

《対応状況》	
対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。

## 太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年4月1日～令和8年4月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町名	対応状況
41	R8. 4. 20	太田	東本町	対応済
42	R8. 4. 20	木崎	新田木崎町	対応済
43	R8. 4. 20	沢野	高林西町	対応済
44	R8. 4. 20	綿打	新田上田中町	対応済
45	R8. 4. 20	沢野	高林東町	対応予定
46	R8. 4. 20	藪塚西部	大原町	対応不能
47	R8. 4. 21	九合	東矢島町	対応済
48	R8. 4. 21	藪塚東部	藪塚町	対応済
49	R8. 4. 21	沢野	岩瀬川町	対応済
50	R8. 4. 21	木崎	新田木崎町	対応済
51	R8. 4. 22	葦川	安良岡町	対応済
52	R8. 4. 22	毛里田	東新町	対応済
53	R8. 4. 22	葦川	熊野町	対応予定
54	R8. 4. 23	木崎	新田木崎町	対応済
55	R8. 4. 23	宝泉	由良町	対応予定
56	R8. 4. 23	藪塚西部	大原町	対応済
57	R8. 4. 23	藪塚西部	大原町	対応済
58	R8. 4. 24	宝泉	西新町	対応済
59	R8. 4. 24	藪塚西部	大原町	対応済
60	R8. 4. 25	九合	小舞木町	対応済
61	R8. 4. 25	宝泉	中根町	対応予定
62	R8. 4. 25	綿打	新田金井町	対応済
63	R8. 4. 25	沢野	高林東町	対応予定
64	R8. 4. 27	藪塚東部	大原町	対応不能
65	R8. 4. 27	藪塚西部	大原町	対応済
66	R8. 4. 28	藪塚西部	大原町	対応済
67	R8. 4. 28	宝泉	西新町	対応済
68	R8. 4. 28	宝泉	西新町	対応済
69	R8. 4. 28	宝泉	西新町	対応済
70	R8. 4. 28	綿打	新田上江田町	対応済
71	R8. 4. 28	藪塚西部	大原町	対応済
72	R8. 4. 28	沢野	下浜田町	対応済
73	R8. 4. 29	木崎	新田中江田町	対応予定
74	R8. 4. 29	休泊	下小林町	対応済
75	R8. 4. 29	綿打	新田萩町	対応済
76	R8. 4. 29	沢野	高林南町	対応済
77	R8. 4. 29	藪塚西部	大原町	対応済
78	R8. 4. 30	藪塚西部	大原町	対応済
79	R8. 4. 30	藪塚西部	大原町	対応済
80	R8. 4. 30	綿打	新田上中町	対応済

### 《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地在民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷箇所を確認できない。