

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年3月1日～令和8年3月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町名	対応状況
1	R8.3.1	休泊	沖之郷町	対応済
2	R8.3.1	綿打	新田上田中町	関係機関連絡済
3	R8.3.1	葦川	東長岡町	対応済
4	R8.3.1	木崎	新田中江田町	対応済
5	R8.3.1	生品	新田市野倉町	対応済
6	R8.3.1	生品	新田市野倉町	対応済
7	R8.3.1	生品	新田市野倉町	対応予定
8	R8.3.1	綿打	岩瀬川町	関係機関連絡済
9	R8.3.2	葦川	東金井町	対応済
10	R8.3.3	綿打	新田溜池町	対応済
11	R8.3.4	九合	新井町	対応済
12	R8.3.8	九合	東別所町	関係機関連絡済
13	R8.3.9	毛里田	只上町	対応済
14	R8.3.9	木崎	新田小金井町	対応済
15	R8.3.10	休泊	沖之郷町	対応済
16	R8.3.10	休泊	龍舞町	関係機関連絡済
17	R8.3.11	葦川	東長岡町	関係機関連絡済
18	R8.3.12	綿打	新田上田中町	対応済
19	R8.3.13	毛里田	丸山町	対応済
20	R8.3.13	綿打	新田大根町	対応済
21	R8.3.16	強戸	成塚町	対応済
22	R8.3.17	毛里田	丸山町	対応済
23	R8.3.17	木崎	新田木崎町	対応済
24	R8.3.17	藪塚東部	大原町	対応済
25	R8.3.17	宝泉	下田島町	対応予定
26	R8.3.17	九合	内ヶ島町	対応済
27	R8.3.17	宝泉	下田島町	対応済
28	R8.3.18	毛里田	東新町	対応済
29	R8.3.18	宝泉	西新町	対応済
30	R8.3.18	沢野	牛沢町	関係機関連絡済
31	R8.3.19	休泊	龍舞町	経過観察
32	R8.3.19	宝泉	藤阿久町	対応済
33	R8.3.20	休泊	下小林町	対応済
34	R8.3.20	葦川	東長岡町	対応済
35	R8.3.22	葦川	東長岡町	対応済
36	R8.3.23	葦川	東長岡町	対応済
37	R8.3.23	毛里田	吉沢町	対応済
38	R8.3.24	九合	新井町	対応済
39	R8.3.24	九合	新井町	対応済
40	R8.3.25	宝泉	西新町	対応済

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地在民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷箇所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年3月1日～令和8年3月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町名	対応状況
41	R8. 3. 25	宝泉	西新町	対応済
42	R8. 3. 25	宝泉	西新町	対応済
43	R8. 3. 25	宝泉	西新町	対応済
44	R8. 3. 25	宝泉	西新町	対応済
45	R8. 3. 27	綿打	新田上江田町	関係機関連絡済
46	R8. 3. 27	宝泉	由良町	対応済
47	R8. 3. 27	毛里田	丸山町	対応済
48	R8. 3. 27	沢野	牛沢町	関係機関連絡済
49	R8. 3. 27	宝泉	別所町	現地確認不能
50	R8. 3. 28	休泊	沖之郷町	対応済
51	R8. 3. 28	葦川	植木野町	対応予定
52	R8. 3. 29	藪塚東部	藪塚町	対応済
53	R8. 3. 30	藪塚西部	大原町	対応済
54	R8. 3. 31	木崎	新田中江田町	対応済
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

《対応状況》	
対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。