

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年6月1日～令和8年6月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
1	R8. 6. 1	韭川	台之郷町	対応済
2	R8. 6. 2	木崎	新田木崎町	対応予定
3	R8. 6. 2	木崎	新田木崎町	対応済
4	R8. 6. 3	藪塚西部	大原町	対応不能
5	R8. 6. 4	藪塚西部	大原町	対応予定
6	R8. 6. 4	九合	西矢島町	対応予定
7	R8. 6. 4	沢野	西新町	対応予定
8	R8. 6. 4	藪塚西部	六千石町	関係機関連絡済
9	R8. 6. 4	綿打	新田嘉祢町	対応済
10	R8. 6. 4	宝泉	別所町	対応済
11	R8. 6. 4	藪塚東部	大原町	対応済
12	R8. 6. 4	鳥之郷	新野町	対応予定
13	R8. 6. 5	藪塚東部	大原町	対応済
14	R8. 6. 5	沢野	細谷町	対応済
15	R8. 6. 5	九合	内ヶ島町	対応済
16	R8. 6. 5	生品	新田市野倉町	対応済
17	R8. 6. 5	鳥之郷	新野町	対応済
18	R8. 6. 6	鳥之郷	新野町	対応済
19	R8. 6. 6	木崎	新田木崎町	対応済
20	R8. 6. 6	木崎	新田木崎町	対応済
21	R8. 6. 6	宝泉	脇屋町	経過観察
22	R8. 6. 6	綿打	新田金井町	対応済
23	R8. 6. 6	綿打	新田金井町	経過観察
24	R8. 6. 6	沢野	米沢町	対応済
25	R8. 6. 6	綿打	新田金井町	対応済
26	R8. 6. 7	生品	新田市野井町	現地確認不能
27	R8. 6. 8	綿打	新田早川町	経過観察
28	R8. 6. 8	綿打	新田早川町	経過観察
29	R8. 6. 8	綿打	新田早川町	経過観察
30	R8. 6. 8	九合	西矢島町	対応予定
31	R8. 6. 8	九合	西矢島町	対応予定
32	R8. 6. 9	生品	新田市野倉町	対応済
33	R8. 6. 9	休泊	沖之郷町	対応済
34	R8. 6. 9	宝泉	下田島町	対応済
35	R8. 6. 10	強戸	成塚町	対応済
36	R8. 6. 10	宝泉	宝町	対応済
37	R8. 6. 10	九合	新島町	対応予定
38	R8. 6. 11	九合	新島町	対応済
39	R8. 6. 11	宝泉	上田島町	対応済
40	R8. 6. 12	藪塚東部	藪塚町	関係機関連絡済

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地在民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷個所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年6月1日～令和8年6月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
41	R8. 6. 12	藪塚東部	大原町	対応済
42	R8. 6. 12	鳥之郷	新野町	対応済
43	R8. 6. 12	九合	東矢島町	対応予定
44	R8. 6. 13	鳥之郷	大島町	対応済
45	R8. 6. 13	藪塚東部	藪塚町	対応済
46	R8. 6. 13	藪塚東部	藪塚町	対応済
47	R8. 6. 13	藪塚東部	大原町	対応済
48	R8. 6. 13	尾島	阿久津町	経過観察
49	R8. 6. 13	世良田	粕川町	対応予定
50	R8. 6. 13	藪塚東部	藪塚町	対応済
51	R8. 6. 13	藪塚東部	藪塚町	対応済
52	R8. 6. 13	鳥之郷	鶴生田町	対応予定
53	R8. 6. 14	九合	東別所町	対応済
54	R8. 6. 14	鳥之郷	鶴生田町	対応予定
55	R8. 6. 14	韭川	台之郷町	対応済
56	R8. 6. 14	沢野	下浜田町	対応済
57	R8. 6. 15	沢野	高林北町	対応済
58	R8. 6. 15	鳥之郷	鶴生田町	対応予定
59	R8. 6. 15	藪塚東部	藪塚町	対応済
60	R8. 6. 15	綿打	新田下田中町	対応済
61	R8. 6. 16	休泊	沖之郷町	対応済
62	R8. 6. 16	休泊	沖之郷町	対応済
63	R8. 6. 16	木崎	新田木崎町	対応予定
64	R8. 6. 16	綿打	新田萩町	対応済
65	R8. 6. 16	綿打	新田萩町	対応済
66	R8. 6. 16	九合	西矢島町	対応不能
67	R8. 6. 16	沢野	下浜田町	対応済
68	R8. 6. 16	太田	金山町	対応済
69	R8. 6. 17	藪塚西部	六千石町	対応済
70	R8. 6. 17	鳥之郷	鶴生田町	対応予定
71	R8. 6. 17	沢野	高林東町	対応予定
72	R8. 6. 17	沢野	高林東町	対応済
73	R8. 6. 17	沢野	高林南町	関係機関連絡済
74	R8. 6. 17	沢野	高林南町	対応済
75	R8. 6. 18	沢野	西新町	対応済
76	R8. 6. 20	宝泉	由良町	対応予定
77	R8. 6. 21	木崎	新田中江田町	対応済
78	R8. 6. 21	九合	飯田町	関係機関連絡済
79	R8. 6. 22	尾島	尾島町	対応予定
80	R8. 6. 22	綿打	新田上田中町	対応済

《対応状況》

対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年6月1日～令和8年6月30日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
81	R8. 6. 22	綿打	新田上田中町	対応済
82	R8. 6. 23	宝泉	由良町	対応予定
83	R8. 6. 24	韭川	台之郷町	経過観察
84	R8. 6. 25	木崎	新田木崎町	対応済
85	R8. 6. 25	尾島	すずかけ町	関係機関連絡済
86	R8. 6. 26	世良田	徳川町	対応済
87	R8. 6. 26	綿打	新田金井町	対応済
88	R8. 6. 26	毛里田	東新町	対応予定
89	R8. 6. 26	毛里田	東新町	対応予定
90	R8. 6. 26	世良田	世良田町	対応予定
91	R8. 6. 26	尾島	大館町	対応予定
92	R8. 6. 27	太田	浜町	対応済
93	R8. 6. 27	木崎	新田下江田町	対応済
94	R8. 6. 27	木崎	新田下江田町	対応済
95	R8. 6. 27	木崎	新田下江田町	対応済
96	R8. 6. 27	木崎	新田下江田町	対応済
97	R8. 6. 29	藪塚西部	大久保町	対応済
98	R8. 6. 29	藪塚西部	大原町	対応済
99	R8. 6. 29	太田	金山町	対応予定
100	R8. 6. 29	藪塚西部	大久保町	対応済
101	R8. 6. 29	生品	新田市野倉町	対応済
102	R8. 6. 29	尾島	岩松町	対応済
103	R8. 6. 29	尾島	岩松町	対応済
104	R8. 6. 29	尾島	阿久津町	対応済
105	R8. 6. 30	鳥之郷	鳥山町	対応済
106	R8. 6. 30	九合	飯田町	対応済
107	R8. 6. 30	太田	浜町	対応済
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地在民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷個所を確認できない。