

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年8月1日～令和8年8月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
1	R8. 8. 1	九合	内ヶ島町	対応済
2	R8. 8. 1	藪塚東部	山之神町	対応済
3	R8. 8. 1	太田	浜町	経過観察
4	R8. 8. 2	九合	内ヶ島町	対応済
5	R8. 8. 2	藪塚東部	山之神町	対応済
6	R8. 8. 2	宝泉	由良町	対応済
7	R8. 8. 2	木崎	新田赤堀町	経過観察
8	R8. 8. 3	強戸	西長岡町	対応済
9	R8. 8. 3	強戸	菅塩町	対応予定
10	R8. 8. 3	太田	西本町	対応不能
11	R8. 8. 3	毛里田	吉沢町	対応済
12	R8. 8. 3	鳥之郷	鳥山町	対応予定
13	R8. 8. 3	毛里田	東今泉町	対応予定
14	R8. 8. 4	毛里田	東今泉町	対応済
15	R8. 8. 4	藪塚東部	藪塚町	対応済
16	R8. 8. 4	韭川	熊野町	対応済
17	R8. 8. 4	宝泉	藤阿久町	関係機関連絡済
18	R8. 8. 5	毛里田	丸山町	対応済
19	R8. 8. 5	毛里田	丸山町	対応済
20	R8. 8. 5	九合	飯塚町	現地確認不能
21	R8. 8. 5	九合	飯塚町	現地確認不能
22	R8. 8. 6	強戸	強戸町	対応済
23	R8. 8. 6	藪塚東部	藪塚町	対応済
24	R8. 8. 6	太田	本町	対応済
25	R8. 8. 7	宝泉	上田島町	対応済
26	R8. 8. 8	沢野	西新町	対応済
27	R8. 8. 10	尾島	備前島町	対応済
28	R8. 8. 10	尾島	押切町	対応済
29	R8. 8. 10	尾島	大館町	対応済
30	R8. 8. 11	休泊	龍舞町	対応予定
31	R8. 8. 11	藪塚西部	大原町	対応済
32	R8. 8. 11	藪塚西部	大原町	対応済
33	R8. 8. 11	藪塚西部	大原町	対応済
34	R8. 8. 11	藪塚西部	大原町	現地確認不能
35	R8. 8. 11	藪塚東部	大原町	対応済
36	R8. 8. 11	藪塚東部	大原町	対応済
37	R8. 8. 11	藪塚西部	大原町	対応済
38	R8. 8. 11	藪塚西部	大原町	対応済
39	R8. 8. 11	藪塚西部	大原町	対応済
40	R8. 8. 11	藪塚東部	大原町	対応済

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地が民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷個所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年8月1日～令和8年8月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
41	R8. 8. 11	沢野	細谷町	対応予定
42	R8. 8. 12	宝泉	由良町	経過観察
43	R8. 8. 12	木崎	新田下江田町	対応予定
44	R8. 8. 12	生品	新田村田町	対応済
45	R8. 8. 13	藪塚西部	大原町	対応済
46	R8. 8. 13	沢野	高林北町	対応済
47	R8. 8. 13	藪塚西部	大原町	対応済
48	R8. 8. 13	藪塚西部	大原町	対応済
49	R8. 8. 13	九合	飯塚町	対応済
50	R8. 8. 13	木崎	新田赤堀町	対応済
51	R8. 8. 14	鳥之郷	大島町	対応済
52	R8. 8. 14	鳥之郷	大島町	対応済
53	R8. 8. 14	太田	浜町	対応済
54	R8. 8. 14	九合	新井町	対応済
55	R8. 8. 14	九合	新井町	対応済
56	R8. 8. 14	沢野	高林北町	対応済
57	R8. 8. 14	沢野	高林北町	対応済
58	R8. 8. 14	沢野	高林北町	対応済
59	R8. 8. 14	藪塚東部	藪塚町	対応予定
60	R8. 8. 14	韭川	台之郷町	対応不能
61	R8. 8. 15	宝泉	新道町	対応済
62	R8. 8. 15	毛里田	原宿町	対応不能
63	R8. 8. 15	太田	浜町	対応済
64	R8. 8. 15	木崎	新田下江田町	対応済
65	R8. 8. 16	宝泉	藤久良町	対応済
66	R8. 8. 16	綿打	新田萩町	対応済
67	R8. 8. 16	休泊	下小林町	対応済
68	R8. 8. 16	休泊	下小林町	対応済
69	R8. 8. 16	木崎	新田赤堀町	対応済
70	R8. 8. 17	強戸	大鷲町	対応済
71	R8. 8. 18	宝泉	藤久良町	対応済
72	R8. 8. 18	沢野	岩瀬川町	経過観察
73	R8. 8. 18	太田	西本町	経過観察
74	R8. 8. 19	宝泉	由良町	対応済
75	R8. 8. 19	九合	新島町	対応済
76	R8. 8. 20	藪塚西部	大原町	対応済
77	R8. 8. 20	沢野	高林北町	対応済
78	R8. 8. 20	九合	小舞木町	対応済
79	R8. 8. 21	藪塚西部	大原町	対応済
80	R8. 8. 21	木崎	新田下江田町	対応済

《対応状況》

対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地が民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年8月1日～令和8年8月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
81	R8. 8. 21	藪塚西部	大久保町	対応済
82	R8. 8. 21	鳥之郷	城西町	対応予定
83	R8. 8. 21	休泊	沖之郷町	対応予定
84	R8. 8. 21	九合	飯塚町	対応済
85	R8. 8. 21	強戸	成塚町	対応済
86	R8. 8. 21	強戸	上強戸町	関係機関連絡済
87	R8. 8. 21	太田	浜町	対応済
88	R8. 8. 21	沢野	下浜田町	対応済
89	R8. 8. 22	宝泉	由良町	対応済
90	R8. 8. 22	沢野	高林北町	対応済
91	R8. 8. 22	九合	新井町	対応済
92	R8. 8. 23	宝泉	別所町	対応済
93	R8. 8. 23	九合	新井町	対応済
94	R8. 8. 23	太田	浜町	対応済
95	R8. 8. 23	葦川	石原町	対応不能
96	R8. 8. 24	鳥之郷	鶴生田町	対応済
97	R8. 8. 24	宝泉	由良町	対応済
98	R8. 8. 24	藪塚東部	藪塚町	対応予定
99	R8. 8. 24	葦川	東金井町	対応済
100	R8. 8. 25	生品	新田村田町	対応済
101	R8. 8. 25	沢野	細谷町	対応予定
102	R8. 8. 25	鳥之郷	鳥山上町	対応済
103	R8. 8. 25	綿打	新田権右衛門町	対応予定
104	R8. 8. 26	生品	新田村田町	経過観察
105	R8. 8. 27	尾島	堀口町	対応予定
106	R8. 8. 28	藪塚西部	大原町	関係機関連絡済
107	R8. 8. 28	木崎	新田下江田町	対応予定
108	R8. 8. 28	休泊	龍舞町	対応済
109	R8. 8. 28	綿打	新田上江田町	対応済
110	R8. 8. 28	綿打	新田上江田町	対応済
111	R8. 8. 28	綿打	新田上江田町	対応済
112	R8. 8. 29	藪塚東部	藪塚町	対応済
113	R8. 8. 29	藪塚東部	藪塚町	対応不能
114	R8. 8. 29	藪塚東部	藪塚町	対応不能
115	R8. 8. 29	藪塚東部	藪塚町	対応不能
116	R8. 8. 30	綿打	新田上江田町	対応済
117	R8. 8. 30	綿打	新田上江田町	対応済
118	R8. 8. 30	綿打	新田上江田町	対応済
119	R8. 8. 30	葦川	東長岡町	対応済
120	R8. 8. 30	宝泉	上田島町	対応済

《対応状況》

対応済	: 舗装の穴埋め対応済み。
対応予定	: 対応中若しくは対応予定。
関係機関連絡済	: 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
経過観察	: 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
対応不能	: 現地在民地等のため対応できない。
現地確認不能	: 現地確認したが損傷個所を確認できない。

太田市道路損傷通報システム【道路の破損を発見したら】通報一覧

令和8年8月1日～令和8年8月31日 受付分

番号	受信日	地区名	町 名	対応状況
121	R8. 8. 31	生品	新田市野井町	対応済
122	R8. 8. 31	毛里田	丸山町	対応済
123	R8. 8. 31	休泊	沖之郷町	対応済
124	R8. 8. 31	綿打	新田早川町	対応済
125	R8. 8. 31	生品	新田市野井町	対応予定
126	R8. 8. 31	沢野	高林南町	対応予定
127	R8. 8. 31	韭川	台之郷町	対応予定
128	R8. 8. 31	鳥之郷	大島町	対応済
129	R8. 8. 31	綿打	新田大根町	関係機関連絡済
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				

《対応状況》

- 対応済 : 舗装の穴埋め対応済み。
- 対応予定 : 対応中若しくは対応予定。
- 関係機関連絡済 : 土地を管理している機関へ対応依頼を連絡済み。
- 経過観察 : 早急な対応の必要が無いため当面は経過を観察する。
- 対応不能 : 現地が民地等のため対応できない。
- 現地確認不能 : 現地確認したが損傷個所を確認できない。